



Status: **APROVADO COM ALERTA**



SOLICITANTE

Solicitante: FRANEDIR DA COSTA GOIS

RENAVAM: 1069834308

CPF/CNPJ: 195.949.172-53

CRLV/CRV: 05463165567

BASE NACIONAL

Placa: PJP9B11

Marca/Modelo: /CHEVROLET/ CLASSIC LS

RENAVAM: 1069834308

Chassi: 8AGSU1920GR121697

Ano/Modelo: 2015/2016

Motor: FD9M17963

Cor: BRANCA

Câmbio: 15753388

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Município/UF: TEIXEIRA DE FREITAS/BA

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº do Lacre: MERCOSUL

Marca/Modelo: /CHEVROLET/ CLASSIC LS

Ano/Modelo: 2015/2016

Chassi: 8AGSU1920GR121697

Cor: BRANCA

Motor: FD9M17963

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio: SEM CAMPO VISUAL

Hodômetro: 104193

Município/UF: TEIXEIRA DE FREITAS/BA

ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



FOTOS



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA



N° DO CHASSI



N° DO MOTOR



LACRE /QR CODE



ETA DO BATENTE DA PORTA



HODÔMETRO



PLACA DIANTEIRA



ETA DO COMP. DO MOTOR

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referida fotografia não acompanha o laudo.

ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Danificada.

ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA

Danificada.

ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

PARA BRISA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ESTRUTURA

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração

LACRE/QR CODE

Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).

HISTÓRICO

INDÍCIO DE SINISTRO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de índice de sinistro, e não foi encontrado registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

LEILÃO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
GNP J: 13.787.731/0001-70



OBSERVAÇÃO

FINALIDADE DO LAUDO PARA FINS BANCARIOS.

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70

Rafael Carvalho Barreto
Mat. 15.215

Luan de Souza Lopes

Emitido por: Luan de Souza Lopes
CPF: 404.212.248-51

Rafael Carvalho Barreto

Vistoriador(a): Rafael Carvalho Barreto
CPF: 158.196.575-00

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a MRW VISTORIAS LTDA, CNPJ 13.787.731/0001-70 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A MRW VISTORIAS LTDA, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de SEGURADORAS, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No presente laudo não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento. O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AV MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 640 - LOTEAMENTO NANUQUE - TEIXEIRA DE FREITAS/BA CEP: 12.327-703 (Fone: (73) 3013-7006)

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11



DETRAN



DENATRAN



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa	PJP9B11	Marca Modelo	I/CHEVROLET CLASSIC LS
Ano	2015/2016	Cor	BRANCA
Renavam	01069834308	Chassi	8AGSU1920GR121697
Cambio	15753388	Motor	FD9M17963
Município/UF	TEIXEIRA DE FREITAS/BA	Num. Carroceria	121697

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Passageiros	5
Tipo Automóvel	AUTOMÓVEL	Procedência	IMPORTADA
Espécie	PASSAGEIRO	Cilindradas	1000
Categoria	ALUGUEL	Capac. Carga	200
Potência	78	Carroceria	NÃO APLICAVEL
Eixo Traseiro		Eixo Auxiliar	
Eixos	0	Últ. Atualização	
CMT	2	PBT	1.4

DÉBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	NADA CONSTA	\$ Licenciamento	0,00
Rest. Estadual 02	NADA CONSTA	\$ IPVA	0,00
Rest. Estadual 03	NADA CONSTA	\$ DPVAT	0,00
Rest. Estadual 04	NADA CONSTA	\$ MULTAS	0,00
Situação Veículo	CIRCULACAO	Situação Chassi	NORMAL

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas



**I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11**

ALTERAÇÕES DE CARACTERISTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi	8AGSU1920GR121697	8AGSU1920GR121697	Sem Alterações
Motor	FD9M17963	FD9M17963	Sem Alterações
Cor	BRANCA	BRANCA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações
Cap. Passageiros	5	5	Sem Alterações

Restrições DENATRAN

Rest. Nacional 01	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 03	SEM RESTRICAO
Rest. Nacional 02	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 04	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
—	—	—	—	—

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
19/11/2015	RJ	Histórico	GRAVAME CANCELADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BCO GMAC S/A
19/11/2015	BA	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BANCO GMAC S/A

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



**I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11**

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS.

REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leiloeiro privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Classic LS 1.0 VHC E FlexPower 4P		
Chave Chassi	8AGSU1920GR	Fabricante	GENERAL MOTORS
Modelo	Classic	Veículo	Classic LS
Portas	4	Motor	1.0 VHC E FlexPower
Transmissão		Tipo Motor	
Ano	2015/2016	Combustível	Flexível Alcool/Gasolina
Região	América do Sul	Carroceria	Sedan
País/Local	Argentina Rosario	Verif. Serial	OK
Cód. Fipe	004360-5	Qtde Eixos	

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
DOC. PROPRIETÁRIO	056.***.***-01
MULTAS DETRAN	Não existe débito.
IPVALicenciamento	Não existe débito de licenciamento
DETRAN COMUN. VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
DETRAN RESTR. TRIBUTARIA.	Nada consta
DETRAN IPVA.	Não existe débito de IPVA
DETRAN DPVAT.	Não existe débito de DPVAT
DETRAN RENAJUD	Nada Consta
DETRAN RESTR. FINANC.	Nada consta
DETRAN RESTR. ADM.	Nada consta
DETRAN RESTR. FURTO	Nada consta
DETRAN RESTR. JUDICIAL	Nada consta
DETRAN INFRACOES RENAINF.	Nada consta
DETRAN OUTRAS RESTRICOES	Nada consta
Ocorrência DENATRAN	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL DENATRAN	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2020-12-07
COMUN VENDA	NADA CONSTA
RECALL MONTADORA	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
PORTAL ACIDENTE BATEU-PR	NADA CONSTA

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11

TABELA FIPE

Chevrolet Classic Life/LS 1.0 VHC FlexP. 4p Gasolina (004360-5)

Atual R\$ 35.218,00

2022	R\$ 35.920,00 - Valorização aproximada de 0.42%
2021	R\$ 31.016,33 - Valorização aproximada de 25.62%
2020	R\$ 26.890,00 - Desvalorização aproximada de -0.64%
2019	R\$ 28.003,50 - Desvalorização aproximada de -5.75%
2018	R\$ 28.785,58 - Valorização aproximada de 4.68%
2017	R\$ 28.946,50 - Desvalorização aproximada de -5.49%
2016	R\$ 29.610,00 - Valorização aproximada de 0.71%
2015	R\$ 29.131,40 - Valorização aproximada de 0.41%

Histórico Últimos 24 meses:

Mês	Valor	% Mês Anterior	% Acumulada	Mês	Valor	% Mês Anterior	% Acumulada
Set/2022	R\$ 35.218,00	-0.58%	31.8%	Set/2021	R\$ 33.123,00	3.72%	13.9%
Ago/2022	R\$ 35.425,00	-0.3%	33.65%	Ago/2021	R\$ 31.936,00	2.42%	9.82%
Jul/2022	R\$ 35.533,00	0.85%	33.43%	Jul/2021	R\$ 31.182,00	3.24%	7.22%
Jun/2022	R\$ 35.235,00	-3.48%	31.84%	Jun/2021	R\$ 30.202,00	2.25%	3.85%
Mai/2022	R\$ 36.505,00	-0.44%	36.28%	Mai/2021	R\$ 29.537,00	0.9%	1.57%
Abr/2022	R\$ 36.668,00	0.99%	36.71%	Abr/2021	R\$ 29.274,00	4%	0.66%
Mar/2022	R\$ 36.310,00	0.29%	34.8%	Mar/2021	R\$ 28.149,00	1.58%	-3.2%
Fev/2022	R\$ 36.205,00	0.07%	34.08%	Fev/2021	R\$ 27.711,00	0.52%	-4.71%
Jan/2022	R\$ 36.181,00	3.02%	33.34%	Jan/2021	R\$ 27.568,00	1.09%	-5.2%
Dez/2021	R\$ 35.119,00	1.61%	20.76%	Dez/2020	R\$ 27.272,00	1.86%	-6.22%
Nov/2021	R\$ 34.562,00	2.15%	18.85%	Nov/2020	R\$ 26.775,00	0.2%	-7.93%
Out/2021	R\$ 33.833,00	2.14%	16.34%	Out/2020	R\$ 26.721,00	0.81%	-8.12%

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



**I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11**

FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

Modelo	Classic LS 1.0
Pneus dianteiros	165/70 R13
Pneus traseiros	165/70 R13
Fabricante	Chevrolet
Velocidade máxima	166 km/h
Aceleracao 0-100 km/h	13,6 s
Potencia	78 cv (A) 77 cv (G) a 6400 rpm
Torque	9,7 kgfm (A) 9,5 kgfm (G) a 5200 rpm
Peso/potencia	11,6 kg/cv
Potencia especifica	78,1 cv/l
Torque especifico	9,7 kgfm/l
Consumo urbano	10,8 km/l (G)
Consumo rodoviario	12,5 km/l (G)
Tanque de combustivel	54 litros
Autonomia urbana	583,2 km (G)
Comprimento	4152 mm
Largura	1608 mm
Altura	1436 mm
Distancia entre-eixos	2443 mm
Flanco dos pneus dianteiros	115,5 mm
Flanco dos pneus traseiros	115,5 mm
Vao livre do solo	137 mm
Porta-malas	390 litros
Diametro minimo de giro	9,8 m
Carga util	440 kg
Peso	905 kg
Instalacao do motor	Dianteiro
Disposicao do motor	Transversal
Cilindros	4 em linha
Diametro dos cilindros	71 mm
Curso dos pistoes	62,9 mm
Cilindrada	999 cm3
Razao de compressao	12,6:1
Comando de valvulas	Simplex no cabecote, correia dentada
Aspiracao	Natural
Alimentacao	Injecao multiponto
Cambio	Manual
Marchas	5
Codigo do cambio	F17 Minus HR
Acoplamento	Embreagem monodisco a seco
Tracao	Dianteira
Suspensao dianteira	Independente, McPherson
Elemento elastico dianteira	Mola helicoidal
Suspensao traseira	Eixo de torcao
Freios dianteiros	Disco solido
Freios traseiros	Tambor
Direcao	Nao assistida
Procedencia	Nacional
Configuracao	Seda
Plataforma	4200
Porte	Compacto
Lugares	5

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70

**I/CHEVROLET CLASSIC LS
PJP9B11****CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remissão do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70