

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	5304890
DATA DE VISTORIA:	21/11/2025 10:43:58
MARCA:	FIAT
MODELO:	TORO ENDURANCE MT5
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2021
PLACA:	FCTOG04
RENAVAM:	01253695994
KM:	54999
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	VILA MARIANA
CLIENTE:	PARTICULAR

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



FCTOG04

5304890

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: 98822611AMKD73118
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 98822611AMKD73118
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 98822611AMKD73118

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: 552770993693107
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 552770993693107
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 552770993693107

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/I
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S .

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS .

• PLACA DIANTEIRA
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS .

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



FCTOGO4

5304890



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR **• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	NÃO APLICADO
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): **• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO **• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FCTOGO4

5304890

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



- **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FCTOG04

5304890

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM




PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



FCTOGO4


5304890

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Diantero



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



FCTOGO4

5304890


Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, CLIENTE PARTICULAR, declaro ter recebido do prestador de serviço: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA inscrita no CNPJ: 09.530.158/0001-48 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Endereço: R. SENA MADUREIRA - VILA CLEMENTINO - TEL: (11) 36289889

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 21/11/2025 10:43:58, conforme horário oficial de brasilia, por VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: VANDERLEI NARDIM - 177339962
Conferido por: ELAINE CRISTINA MARQUES MILLAN - 292927393



FCTOGO4

5304890



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 6 de 6



CONSULTA Nº: 9322661

CONFIDENCIAL PARA: Vila Mariana Vistorias
Automotiva

REALIZADA EM: 21/11/2025 às 10:22



TORO ENDURANCE MT5

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: FCT-0G04	Marca/Modelo: FIAT / TORO ENDURANCE MT5	Combustível: Alcool / Gasolina
Chassi: 98822611AMKD73118	Motor: 552770993693107	Município/UF: SAO PAULO / SP
Cor: Branca	Tipo de veículo: Caminhonete	UF de Origem: SP
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2021	Situação: CIRCULACAO
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Potência: 139
Espécie: Especial	Lotação: 5	Procedência: Nacional
Carroceria:	Cilindradas: 1747	Eixo traseiro: 0
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 255	Identidade importadora: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Segmento: CL - PICK-UP GRANDE
Número DI: 0	Fabricante:	Peso bruto: 215
Grupo modelo veículo: TORO	Capacidade máxima tração:	
Última atualização: 2021-02-02		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FCT-0G04	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / TORO ENDURANCE MT5	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Montagem: ABERTA/CABINE DUPLA	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: 98822611AMKD73118 NORMAL	Motor: 552770993693107
Renavam: 01253695994	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: ESPECIAL	Cilindradas: 1747
Peso bruto(PBT): 2.15	Peso bruto(CMT): 2.55
Potência: 139	Capacidade de carga: 0.55
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: 98581135	Eixo auxiliar: 0
Número da Carroceria: 98581135	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF
NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA



Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	98822611AMKD73118	98822611AMKD73118	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	552770993693107	552770993693107	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

E-Decodificador de chassi

Chassi : 98822611AMKD73118

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Fiat Chrysler Automobiles (JEEP)

Marca : JEEP

Versão : FIAT/ ENDURANCE MT5

Ano Fabricação : 2020

Cilindradas : 1747

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Caminhonete

Modelo : FIAT/TORO ENDURANCE MT5

Carroceria : CL - PICK-UP GRANDE

Ano Modelo : 2021

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: FCT-0G04

Marca/Modelo: FIAT / TORO ENDURANCE MT5

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 98822611AMKD73118 **NORMAL**

Renavam: 01253695994

Cor: BRANCA

Potência: 139

Peso bruto(PBT): 215

Espécie: ESPECIAL

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMINHONETE

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: 552770993693107

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1747

Peso bruto(CMT): 255

Capacidade de carga: 55

Carroceria: ABER C.DUP



Informações de proprietário

Proprietário Atual: CARLOS REDOLFI THIAGO

Proprietário anterior: MAIS DIST VEIC SA F COTIA

Débitos do veículo

PESQUISA NÃO COMPOSTA COM DÉBITOS DO VEÍCULO - CONSULTAR SITE DO DETRAN E DIVIDA ATIVA, PARA MAIS INFORMAÇÕES.

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FCT0G04 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FCT0G04 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FCT-0G04 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FCT-0G04 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 09.530.158/0001-48 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.530.158/0001-48 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.530.158/0001-48 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.