



DADOS GERAIS:

DATA:	22/06/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2714393
UNIDADE:	PINHEIROS	VISTORIADOR:	RENATO FERREIRA JUSTINIA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	MITSUBISHI	MODELO/VERSÃO:	OUTLANDER 3.0 HPES
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	PRETA
PLACA:	CUF9F73	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	JMYXLGF4WLJA00125	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	6B31BN1547
Nº DO CHASSI NA BIN:	JMYXLGF4WLJA00125	Nº DO MOTOR NA BIN:	6B31BN1547
Nº DO CHASSI NO CRLV:	JMYXLGF4WLJA00125	Nº DO MOTOR NO CRLV:	6B31BN1547
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	28441

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER
- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/19
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/19

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apointamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 09:37:44 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2714393

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 09:37:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2714393

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 09:37:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4935641

CONFIDENCIAL PARA: Pinheiros Vistorias Aut
 omotivas Eireli

REALIZADA EM: 22/06/2023 às 08:47



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: CUF-9F73	Marca/Modelo: Desconhecido/ I/MMC OUTLANDER 3.0 H PES
Chassi: JMYXLGF4WLJA00125	Motor: 6B31BN1547
Combustível: Gasolina	Cor: Preta
Tipo de veículo: Utilitário	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020
UF de Origem: SP	UF Faturado: SP
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação: 7
Potência: 240	Carroceria:
Cilindradas: 2998	Procedência: Importado
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 427
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 1922839207	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: Não Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 227
Última atualização: 2020-06-15	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: CUF-9F73	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I/MMC OUTLANDER 3.0 HPES	Tipo de veículo: UTILITÁRIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: JMYXLGF4WLJA00125 Normal
Motor: 6B31BN1547	Renavam: 01229753564
Combustível: GASOLINA	Cor: PRETA
Espécie: Misto	Cilindradas: 2998
Potência: 240	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	JMYXLGF4WLJA00125	JMYXLGF4WLJA00125	✓
Motor	6B31BN1547	6B31BN1547	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : JMYXLGF4WLJA00125

Região : Japão

Montadora : Mitsubishi Motors

Marca : Mitsubishi

Versão : I/MMC OUTLANDER 3.0 HPES

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 2998

Origem : Importado

País : Japão

Categoria : Utilitario

Modelo : MMC OUTLANDER 3.0 HPES

Carroceria : Não Identificado

Ano Modelo : 2020

Combustível : GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa : CUF-9F73

Marca/Modelo : I/MMC OUTLANDER 3.0 HPES

Categoria : PARTICULAR

Procedência : IMPORTADA

UF de origem : SP

Motor : 6B31BN1547

Combustível : GASOLINA

Capacidade de passageiros :

Cilindradas : 2998

Capacidade de carga : 427

Situação : CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo : UTILITÁRIO

Ano fabricação/Ano modelo : 2019 / 2020

Município/UF : SAO PAULO / SP

Chassi : JMYXLGF4WLJA00125 **Normal**

Renavam : 01229753564

Cor : PRETA

Potência : 240

Espécie : Misto



Informações de proprietário

Proprietário Atual : AIRTON FERNANDO POLETTTO

Proprietário anterior : RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Débitos do veículo

PESQUISA NÃO COMPOSTA COM DÉBITOS DO VEÍCULO - CONSULTAR SITE DO DETRAN E DIVIDA ATIVA, PARA MAIS INFORMAÇÕES.

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 16/06/2020

Data de licenciamento: 05/02/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não existe

Recall


Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA CUF9F73 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA CUF9F73 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA CUF-9F73 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA CUF-9F73 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 19.429.308/0001-85** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 19.429.308/0001-85 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 19.429.308/0001-85 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.