



Vistoria Completa

antunes@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 33.413.755/0001-77 -
- Contagem/MG
Tel: (31) 9866-81851



Informações do Cliente e do Veículo



Nome: Lucas Carvalho
Veículo: TROLLER/T4 XLT 3.2
Modelo: TROLLER/T4 XLT 3.2
Placa: QPG8319
Km: 39.952
Nº do Laudo: 220810453
Data da Vistoria: 01/08/2022

Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 1167344810
Fabricante: TROLLER
Nº do Chassi: 94TT41353JH401666
Nº do Motor: 5APT181280274
Nº do Câmbio: FFTB010418051002
Carroceria: .
Ano Fab/Mod.: 2018/2018
Capacidade: 5 passageiros
Cilindrada: 3200
Espécie: JIPE
Potência: 200

Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	✓	Ok
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	!	1 autuação + 1 multa
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Ok
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Ok
DÉBITO DE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE LICENCIAMENTO?	✓	Ok





Registro Fotográfico das Identificações do Veículo






Registro Fotográfico das Identificações do Veículo





Teste de Pintura



1 - Capô	✓	Pintura Original
2 - Teto	✓	Pintura Original
3 - Tampa traseira	✓	Pintura Original
4 - Paralamas dianteiro esquerdo	✓	Pintura Original
5 - Porta Dianteira Esquerda	✓	Pintura Original
6 - Porta Traseira Esquerda	*	Pintura Original
7 - Lateral Traseira Esquerda	✓	Pintura Original
8 - Paralamas Dianteiro Direito	✓	Pintura Original
9 - Porta Dianteiro Direito	✓	Pintura Original
10 - Porta Traseiro Direito	*	Pintura Original
11 - Lateral Traseiro Direito	✓	Pintura Original

Exterior

Estado geral da pintura	✓	
Estado geral da pintura	✓	
Amassados	✓	
Riscos / Arranhões	✗	Lateral direita.
Frisos	✓	
Paracheque dianteiro	✓	
Paracheque traseiro	✓	
Borrachões	✓	
Farol Direito	✓	
Farol Esquerdo	✓	
Lanterna direita	✓	
Lanterna esquerda	✓	
Farol de neblina	✓	
Grade	✓	
Limpadores dianteiros	✓	
Limpador traseiro	✓	
Retrovisor direito	✓	
Retrovisor esquerdo	✓	
Maçanetas das portas	✓	
Maçaneta porta-malas	✓	
Guarnições dos vidros	✓	
Vidros	✓	
Parabrisa	✓	
Caixa de ar	✓	
Caixa de rodas	✓	



Vistoria Completa
antunes@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 33.413.755/0001-77 -
- Contagem/MG
Tel: (31) 9866-81851



Interior

Estado geral do interior	✓
Banco motorista	✓
Banco passageiro	✓
Banco traseiro	✓
Forro de porta DE	✓
Forro de porta DD	✓
Forro de porta TE	✓
Forro de porta TD	✓
Tapete assoalho	✓
Jogo de tapetes	✓
Forro de teto	✓
Volante	✓
Painel	✓
Mostradores do painel	✓
Botões do painel	✓
Difusores de ar	✓
Sistema de som	✓
Alavanca de marcha	✓
Console	✓
Acionamento dos bancos	✓
Cinto de seg motorista	✓
Cinto de seg passageiro	✓
Cintos traseiros	✓
Tampa porta-luvas	✓
Interior porta-luvas	✓
Porta objetos das portas	✓
Porta revista	✓
Retrovisor interno	✓
Encostos de cabeça	✓
Tampa do porta malas	✓
Ac do porta malas	✓
Ac. do tanque	✓
Ac. do capô	✓
Odores	✓

Rodas e Pneus

Roda Dianteira Direita	!	Arranhada.
Roda Dianteira Esquerda	✓	
Roda TD	!	Arranhada.
Roda TE	!	Arranhada.
Roda estepe	✓	
Pneu DD	!	50%
Pneu DE	!	50%
Pneu TD	!	50%
Pneu TE	!	50%
Pneu estepe	✓	



Vistoria Completa
antunes@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 33.413.755/0001-77 -
- Contagem/MG
Tel: (31) 9866-81851



Parte Elétrica

Farol Dianteiro Direito	✓
Farol Dianteiro Esquerdo	✓
Lanterna TD	✓
Lanterna TE	✓
Luz de ré	✓
Seta DD	✓
Seta DE	✓
Seta TD	✓
Seta TE	✓
Luz de placa	✓
Luz interna	✓
Iluminação do painel	✓
Ilum. dos mostradores	✓
Iluminação do som	✓
Vidro elétrico DE	✓
Vidro elétrico DD	✓
Vidro elétrico TE	✓
Vidro elétrico TD	✓
Retrovisor elétrico DE	✓
Retrovisor elétrico DD	✓
Trava das portas	✓
Limp. de parabrisa D	✓
Limp. de parabrisa T	✓
Esguicho parabrisa	✓
Esguicho VT	✓
Kit multmidia	✓
Alarme	✓
Ar condicionado	✓

Manuais

Manual	*	Não apresentado na vistoria.
Livrete de revisões	*	Não apresentado na vistoria.
Chave reserva	*	Não apresentado na vistoria.
Chave de rodas	✓	
Macaco	✓	
Triângulo de seg	✓	
Extintor de incêndio	*	



Vistoria Completa
antunes@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 33.413.755/0001-77 -
- Contagem/MG
Tel: (31) 9866-81851



Mecânica / Teste de Rodagem

Central eletrônica	✓
Vazamentos	✓
Pastilha de freio	✓
Funcionamento geral	✓
Direção	✓
Freios	✓
Câmbio	✓
Embreagem	✓
Barulhos internos	✓
Barulhos suspensão	✓
Rolamentos	✓
Alinhamento	✓

Detalhamento de Avarias e Defeitos

Esfolado na lateral direita (foto) - Sem histórico de manutenção.

Impressões e Comentários


1_Estrutura íntegra 2_Bom estado de conservação. 3_Aprovado no test drive, com test da 4x4. 5_ Sem falhas na central.

Observações

Nenhuma observação realizada.






Registro Fotográfico da Vistoria






Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria







Registro Fotográfico da Vistoria







Registro Fotográfico da Vistoria






Registro Fotográfico da Vistoria






Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Vistoria Completa

antunes@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 33.413.755/0001-77 -
- Contagem/MG
Tel: (31) 9866-81851



Termos do Laudo

Este laudo não é válido para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia técnica cível ou criminal. Esta vistoria é de caráter privado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, os possíveis problemas ou adulterações do veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

JAM SERVICOS AUTOMOTIVOS -

antunes@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 33.413.755/0001-77 MG
Tel: (31) 9866-81851