

**DADOS GERAIS:**

DATA:	01/11/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2195802
UNIDADE:	RIO CLARO	VISTORIADOR:	RAPHAEL ANTONIO DOS SANTO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	CR-V LX
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2010	COR:	CINZA
PLACA:	EUB3565	CIDADE:	RIO CLARO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3CZRE1830AG507888	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	R20A11224034
Nº DO CHASSI NA BIN:	3CZRE1830AG507888	Nº DO MOTOR NA BIN:	R20A11224034
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3CZRE1830AG507888	Nº DO MOTOR NO CRLV:	R20A11224034
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/C	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/C	KM:	170457

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/10

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/10

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/10

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/10

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo que o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

critério de avaliação da seguradoras:

Para receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 01/11/2022 11:43:29 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS - 354028066;
Conferido por: ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2195802

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 01/11/2022 11:43:30 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS - 354028066;
Conferido por: ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2195802

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 01/11/2022 11:43:30 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS - 354028066;
Conferido por: ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237.

O GRUPO BMZ declara ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação do odômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



11219580220220101

DADOS GERAIS:

DATA:	01/11/2022	Nº DO LAUDO:	2195802
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	RAPHAEL ANTONIO DOS SANTO
UNIDADE:	RIO CLARO		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	CR-V LX
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2010	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
☒ CÂMBIO AUTOMÁTICO	☒ CHAVE DE RODA
☒ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	☒ RODAS DE LIGA LEVE
☒ RETROVISORES ELÉTRICOS	☒ AR CONDICIONADO
☒ ACEND. DE CIGARROS	☒ TRAVAS ELÉTRICAS
☒ ALARME	☒ TÉRMICO TRASEIRO
☒ AR QUENTE	☒ AIR BAG PASSAGEIRO
☒ CD PLAYER	☒ ANTENA
☒ ESTEPE	☒ BANCO DE COURO
☒ MACACO	☒ COMP. DE BORDO
☒ RÁDIO	☒ FAROL DE MILHA
☒ VIDROS DEGRADÊ	☒ TAPETES
☒ VIDROS ELÉTRICOS	☒ TRIÂNGULO
☒ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	
☒ AIR BAG MOTORISTA	
☒ BANCO BI-PARTIDO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 01/11/2022 11:43:30 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS - 354028066;
Conferido por: ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2195802

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE




DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 01/11/2022 11:43:30 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS - 354028066;
Conferido por: ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

ASSOALHO CENTRAL



COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXA DE AR DIR.



CAIXA DE AR ESQ.




ASSOALHO INT. PORTA MALAS



JUNÇÃO ASSOALHO/PAINEL TRAS



PAINEL DIANTEIRO




TRILHO COLUNA TRAS. DIR



TRILHO COLUNA TRAS. ESQ




RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS -
954018866


ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA





EXTRA



EXTRA




RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO DOS SANTOS -
Vistoriador


ANA JULIA SOUZA DOS SANTOS - 638881237
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SCANNER CAR TWO LAUDOS E VISTORIAS LTDA - ME e CNPJ: 22682973000190 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.


SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 4135670

CONFIDENCIAL PARA: Scanner Car
Two Laudos E Vistorias Ltda Me

REALIZADA EM: 01/11/2022 às 11:10

**Informações do veículo - Base Nacional**

Placa: EUB-3565

Marca/Modelo: I/HONDA CR-V LX

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2010

Município/UF: RIO CLARO / SP

Motor: R20A11224034

Combustível: GASOLINA

Espécie: Misto

Potência: 150

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: CAMIONETA

Procedência: IMPORTADA

Chassi: 3CZRE1830AG507888 **Normal**

Renavam: 00254311520

Cor: CINZA

Cilindradas: 1997

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 3CZRE1830AG507888

Região : Costa Rica/ México / Trindade

Montadora : Honda de Mexico Celaya plant

Marca : Honda

Versão : I/HONDA CR-V LX

Ano Fabricação : 2010

Cilindradas : 1997

Origem : Importado

País : México

Categoria : Camioneta

Modelo : HONDA CR-V LX

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2010

Combustível : GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: EUB-3565

Marca/Modelo: I/HONDA CR-V LX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: SP

Motor: R20A11224034

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1997

Capacidade de carga: 1

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2010

Município/UF: RIO CLARO / SP

Chassi: 3CZRE1830AG507888 **Normal**

Renavam: 00254311520

Cor: CINZA

Potência: 150

Espécie: Misto



Informações de proprietário

Proprietário Atual: DIEGO MILLER DE LIMA SILVA

Proprietário anterior: JACIRENE ARAUJO CAMPOS DA SILVA



Débitos do veículo

Débitos de IPVA: 0,00

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 22/11/2019

Data de licenciamento: 31/10/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta



DETRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/>

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site <https://cpag.prf.gov.br/multas>

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não existe

Divida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: EUB3565	Renavam: 00254311520	Marca/Modelo: I/HONDA CR-V LX
Faixa de IPVA: 2053100	Ano/Fabricação: 2010	Município: Rio Claro
Combustível: GASOLINA	Espécie: MISTO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: CAMIONETA	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

IPVA

[1] - Valor base: 44.712,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.788,48
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: —	[5] - IPVA devido: 1.788,48	[6] - Pagamento efetuado: 1.699,05
[7] - Descontos e abatimentos: 89,43	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: —
[10] - Valor a pagar: 0,00		

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

NADA CONSTA

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: 0,00

Recall

Não encontrado recall

! Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****! Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****! Parecer técnico (Cortesia)****🔍 Informações para comercialização****🔍 OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EUB3565 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EUB3565 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EUB-3565 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EUB-3565 NAS BASES CONSULTADAS****■ Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****■ Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>**



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 22.682.973/0001-90 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 22.682.973/0001-90 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 22.682.973/0001-90 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.