



Status: **APROVADO**



SOLICITANTE

Solicitante: ANANIAS FERREIRA ROCHA

RENAVAM: 533385458

CPF/CNPJ: 692.014.715-72

CRLV/CRV: 016503409142

BASE NACIONAL

Placa: OPT4460

Marca/Modelo: FIAT/SIENA/ ATTRACTIV 1.4

RENAVAM: 533385458

Chassi: 9BD197132D3084921

Ano/Modelo: 2013/2013

Motor: 327A0114071729


Cor: BRANCA

Câmbio:

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Município/UF: TEIXEIRA DE FREITAS/BA

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº do Lacre: NAO APLICAVEL

Marca/Modelo: FIAT/SIENA/ ATTRACTIV 1.4

Ano/Modelo: 2013/2013

Chassi: 9BD197132D3084921

Cor: BRANCA

Motor: 327A0114071729

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio: SEM CAMPO VIZUAL

Hodômetro: 96141


Município/UF: TEIXEIRA DE FREITAS/BA

Handwritten signature
CNPJ: 692.014.715-72

ACESSE



FOTOS



DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA



Nº DO CHASSI



Nº DO MOTOR



LACRE /QR CODE



ETA DO BATENTE DA PORTA



HODÔMETRO



PLACA DIANTEIRA



ETA DO COMP. DO MOTOR



CINTO DE SEGURANÇA

PERICIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referida fotografia não acompanha o laudo.

ETQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

PARA BRISA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ESTRUTURA

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração.

LACRE/QR CODE

Lacre sem vestígios de violação.

HISTÓRICO

INDÍCIO DE SINISTRO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de indicio de sinistro, e não foi encontrado registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA


Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

LEILÃO

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo.





OBSERVAÇÃO

FINALIDADE DO LAUDO

APPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DE ANANIAS FERREIRA ROCHA
INSCRITO NO CPF: 892.014.715-72

Wesllane Schoenrock
Mat. 100217

Rafael Carvalho Barreto
Mat. 45.245

Emitido por: WESLLANE SCHOENROCK
CPF: 068.824.197-28

Vistoriador(a): Rafael Carvalho Barreto
CPF: 158.196.575-00

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **MRW VISTORIAS LTDA**, CNPJ 13.787.731/0001-70 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **MRW VISTORIAS LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No presente laudo não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIRBAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de **alagamento**. O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AV MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 640 - LOTEAMENTO NANUQUE - TEIXEIRA DE FREITAS/BA CEP: 12.327-703 fone (73) 3013-7006

PERÍCIA CAUTELAR
CIA - TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ 13.787.731/0001-70
Rafael Carvalho Barreto

FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
OPT4460

DETRAN



DENATRAN



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa	OPT4460
Ano	2013/2013
Renavam	00533385458
Cambio	Não informado
Município/UF	Mucuri/BA

Marca Modelo	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
Cor	BRANCA
Chassi	9BD197132D3084921
Motor	327A0114071729
Num. Carroceria	78237518

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Tipo Automóvel	Automóvel
Espécie	PASSAGEIRO
Categoria	Particular
Potência	88
Eixo Traseiro	Não informado
Eixos	0
CMT	1,91

Passageiros	5
Procedência	Nacional
Cilindradas	1400
Capac. Carga	0
Carroceria	NÃO APLICAVEL
Eixo Auxiliar	Não informado
Últ. Atualização	04/07/2018
PBT	1,51

DÉBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	ALIENAÇÃO FIDUCIARIA
Rest. Estadual 02	NADA CONSTA
Rest. Estadual 03	NADA CONSTA
Rest. Estadual 04	NADA CONSTA
Situação Veículo	CIRCULACAO

\$ Licenciamento	157,96
\$ IPVA	721,78
\$ DPVAT	0,00
\$ MULTAS	0,00
Situação Chassi	NORMAL

Handwritten signature and stamp: "SECRETARIA DA FAZENDA" and "10/01/2023 15:23".

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas



FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 OPT4460

ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi	9BD197132D3084921	9BD197132D3084921	Sem Alterações
Motor	327A0114071729	327A0114071729	Sem Alterações
Cor	BRANCA	BRANCA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações
Cap. Passageiros	5	5	Sem Alterações

Restrições DENATRAN

Rest. Nacional 01	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 03	SEM RESTRICAO
Rest. Nacional 02	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 04	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
—	—	—	—	—

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
19/04/2013	MG	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BCO.BRADESCO S/A
08/05/2017	BA	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORC LTD
25/06/2018	BA	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BANCO BRADESCO S A



FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
OPT4460

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS. REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

*Remarketing autônomo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leilão privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Grand Siena Attractive 1.4 Evo Flex 4P	Fabricante	FIAT
Chave Chassi	9BD197132D3	Veículo	Grand Siena Attractive
Modelo	Grand	Motor	1.4 Evo
Portas	4	Tipo Motor	
Transmissão	Manual	Combustível	Flexível Alcool/Gasolina
Ano	2013/2013		
Região	América do Sul		
País/Local	Brasil/Betim - MG	Verif. Serial	Sedan
Cód. Fiipe	001378-1	Qide Elxos	OK

FEELDA MATELAR
CIVIL VISTORIA
08/01/2023 15:23



**FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
OPT4460**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
DOC. PROPRIETÁRIO	251 ***-**-34
MULTAS DETRAN	R\$ 0,00
IPVA/Licenciamento	Existe debito ipva e ou licenciamento
OBS DETRAN	NADA CONSTA
Ocorrência DENATRAN	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL DENATRAN	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2018-07-04
COMUN VENDA	NADA CONSTA
RECALL MONTADORA	EXISTE RECALL PARA ESTE VEICULO
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
PORTAL ACIDENTE BATEU-PR	NADA CONSTA
AVISO MULTA/RENAINF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/reinsumos

RECALL 26/08/2020
9BD2019007-RECALL TAKATA AIRBAG- SERVICIO GRATUITO CASO JA TENHA REALIZADO O RECALL FAVOR
DESCONSIDERAR ESTA MENSAGEM
REITERAMOS A NECESSIDADE DA ANALISE E, SE NECESSARIA, A SUBSTITUICAO DOS AIRBAGS DO MOTORISTA E
OU PASSAGEIRO DO SEU VEICULO. O LICENCIAMENTO 2022 DO SEU VEICULO PODERA SER BLOQUEADO CASO O
SERVICIO NAO SEJA REALIZADO, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.



**FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
OPT4460**

TABELA FIPE

Fiat Grand Siena ATTRAC. 1.4 EVO F.Flex 8V Gasolina (001378-1)

Atual	R\$ 35.954,00
2023	R\$ 35.954,00 - Desvalorização aproximada de -0,5%
2022	R\$ 37.540,17 - Desvalorização aproximada de -3,47%
2021	R\$ 34.066,75 - Valorização aproximada de 20,62%
2020	R\$ 30.181,92 - Desvalorização aproximada de -1,34%
2019	R\$ 31.487,83 - Desvalorização aproximada de -6,6%
2018	R\$ 33.002,58 - Valorização aproximada de 2,39%
2017	R\$ 31.680,25 - Valorização aproximada de 3,55%
2016	R\$ 32.632,08 - Desvalorização aproximada de -8,32%
2015	R\$ 33.945,75 - Desvalorização aproximada de -1,91%
2014	R\$ 33.841,42 - Valorização aproximada de 4,09%
2013	R\$ 33.484,25 - Valorização aproximada de 3,35%
2012	R\$ 33.836,78 - Desvalorização aproximada de -11,11%

Histórico Últimos 24 meses:

Mês	Valor	% Mes Anterior	% Acumulada	Mês	Valor	% Mes Anterior	% Acumulada
Jan/2023	R\$ 35.954,00	-0,5%	15,85%	Jan/2022	R\$ 37.593,00	0,33%	23,09%
Dez/2022	R\$ 36.135,00	-1,72%	17,08%	Dez/2021	R\$ 37.489,00	1,51%	3,84%
Nov/2022	R\$ 36.768,00	-0,5%	20,33%	Nov/2021	R\$ 36.911,00	1,71%	2,29%
Out/2022	R\$ 36.954,00	-0,03%	23,25%	Out/2021	R\$ 36.281,00	0,94%	0,58%
Set/2022	R\$ 36.966,00	-1,31%	23,48%	Set/2021	R\$ 35.954,00	1,95%	-0,36%
Ago/2022	R\$ 37.458,00	0,64%	25,9%	Ago/2021	R\$ 35.266,00	1,95%	-2,26%
Jul/2022	R\$ 37.220,00	-0,63%	24,69%	Jul/2021	R\$ 34.591,00	2,84%	-4,13%
Jun/2022	R\$ 37.530,00	-4,2%	25,18%	Jun/2021	R\$ 33.836,00	2,56%	-6,76%
Mai/2022	R\$ 39.174,00	1,62%	30,22%	Mai/2021	R\$ 32.796,00	0,75%	-9,11%
Abr/2022	R\$ 38.551,00	1,23%	27,96%	Abr/2021	R\$ 32.553,00	3,56%	-9,78%
Mar/2022	R\$ 38.082,00	0,08%	25,87%	Mar/2021	R\$ 31.438,00	1,29%	-12,88%
Fev/2022	R\$ 38.050,00	1,22%	25,18%	Fev/2021	R\$ 31.036,00	0,56%	-13,98%

Chip MTIX
15/01/2023
15:23



FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 OPT4460

FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

Fabricante	Fiat
Modelo	Siema Attractive 1.4
Pneus dianteiros	185/65 R14
Pneus traseiros	185/65 R14
Velocidade máxima	175 km/h
Aceleração 0-100 km/h	12,5 s
Peso/potência	12,4 kg/cv
Potência específica	64,3 cv/l
Torque específico	9,1 kgfm/l
Consumo urbano	7,7 km/l (A)
Consumo rodoviário	9 km/l (A)
Tanque de combustível	48 litros
Autonomia urbana	369,6 km (A)
Comprimento	4280 mm
Largura	1700 mm
Altura	1507 mm
Distância entre-eixos	2511 mm
Fianco dos pneus dianteiros	120,25 mm
Fianco dos pneus traseiros	120,25 mm
Vão livre do solo	160 mm
Porta-malas	520 litros
Dímetro mínimo de giro	10,2 m
Carga útil	400 kg
Peso	1094 kg
Instalação do motor	Dianteiro
Disposição do motor	Transversal
Cilindros	4 em linha
Dímetro dos cilindros	72 mm
Curso dos pistões	84 mm
Cilindrada	1366 cm3
Razão de compressão	12,35:1
Comando de válvulas	Simplex no cabeçote, correia dentada
Variação do comando	Admissao
Aspiração	Natural
Alimentação	Injeção multiponto
Cambio	Manual
Marchas	5
Acoplamento	Embreagem monodisco a seco
Tracao	Dianteira
Suspensão dianteira	Independente, McPherson
Elemento elástico dianteira	Mola helicoidal
Suspensão traseira	Eixo de torção
Freios dianteiros	Disco ventilado
Freios traseiros	Tambor
Direção	Hidráulica
Procedência Nacional	Configuração Seda
Geracao	2
Plataforma	326
Porte	Compacto
Lugares	5

[Handwritten signature]

FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
OPT4460

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constam nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas

detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzir-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, falhantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE, com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a obtenção de informações advinda do SNG e RENAUD, logo qualquer informação exclusiva

destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, o CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se o veículo fora ordenado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leilado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado desses dados, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento desses dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem conteúdo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo excludente antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas a CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e não será responsabilizada inclusive pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Debitado possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Nesse caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos, uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Nº 016503409142

VIA 01 RENAVAM 00533385458 RNTC EXERCÍCIO 2019

NOME ROSENTHO DIAS DO NASCIMENTO

MOTOR 327AC 14071729

251 425 855-34

PLACA OPT4460

PLACA ANT. UF OPT4460/BA CHASSI 9BD197132D3084921

PRETOR TIPO PAS/AUTOMÓVEL

COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4

ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2013

CAT. POT. CL. 005P/08BCV

CATEGORIA PARTIC

COR PREDOMINANTE BRANCA

1 COTA ÚNICA ***** VENC. COTA ÚNICA ***** VENC. COTAS 1 *****
2 *****
3 *****
P PASSA - P/LA 153032 PARCELAMENTO COTAS *****
V A 153032

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 5.40 CUSTO DO BILHETE (R\$) 4.15 PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 18/12/2019

OBSERVAÇÕES AL FD BANCO BRADECO SA

LOCAL T DE FREITAS BA 18/12/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

BA Nº 016503409142 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 RENAVAM 00533385458 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 18/12/2019

251 425 855-34 PLACA OPT4460
MARCA/MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2013
CHASSI 9BD197132D3084921

PRÊMIO TARIFÁRIO
FAB (R\$) 5.40 CUSTO DO BILHETE (R\$) 4.15 PRÊMIO TOTAL (R\$) 9.55
DATA DE PAGAMENTO 18/12/2019
COTA ÚNICA

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CHPJ 09.948.006/0001-04