



✓ CONFORME

Realizado em: 16/05/2024

OS N°: 1951818391

Vistoriador: Jean Lucas Torcatto

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Cliente Nao Selecionado	
Nome do proprietário PIETRAALTENHOFEN KUNZLER	CPF/CNPJ 07677964974

DADOS DO VEÍCULO

PLACA MID5H11	Marca/Modelo I / TOYOTA RAV4 4X2		Tipo Camioneta
Fabricação/Modelo 2010 / 2011	Quilometragem 151676		
Cidade VIDEIRA			ESTADO SC
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre QR CODE	Renavam 00282146458

Chassi BIN JTMZD31V9B5167650	Chassi ATUAL JTMZD31V9B5167650
Motor BIN 2AZH576465	Motor ATUAL 2azh576465
Combustível BIN GASOLINA	Combustível ATUAL GASOLINA
Cor BIN PRATA	Cor ATUAL PRATA
Câmbio BIN Não Informado	Câmbio ATUAL Não informado





DOCUMENTO DO VEÍCULO



CNH DO SOLICITANTE



CANTO DIANTEIRO DIREITO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO



VIS PARA-BRISA




SUCO PNEU DIANTEIROS



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



VIS VIDRO DIANTEIRA ESQUERDO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



BANCOS DIANTEIROS




HODOMETRO



VIS VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



BANCOS TRASEIROS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CANTO TRASEIRO ESQUERDO



CANTO TRASEIRO DIREITO



VIS VIDRO TRASEIRO



PLACA



LACREQR



TRASEIRA INFERIOR



PAINEL TRASEIRO



PONTA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



SUCO PNEU TRASEIRO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



VIS VIDRO TRASEIRO DIREITO



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



VIS VIDRO DIANTEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



NUMERO DO CHASSI



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



PLAQUETA DE ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



FRENTE INFERIOR



PANORÂMICA.

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL

✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL

✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL

✓ - CHASSI: "apresenta características originais."

✓ - NUMERACAO DO CHASSI: - CHASSI: Gravação do numero do chassi sem vestígios de adulteração com a numeração dentro dos padrões usuais do fabricante.


✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: DO BATENTE DA PORTA: ORIGINAL

✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: DO ASSOALHO: ORIGINAL

✓ 2017 - A numeração identificadora do motor: Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

Croqui do veículo



<p>1 Retrovisor direito Componente original</p>	<p>2 Retrovisor esquerdo Componente original</p>
<p>20 Painel frontal Componente original</p>	<p>21 Pneu esquerdo Substituído</p>
<p>22 Pneu direito Substituído</p>	<p>23 Para-choque traseiro Desgaste avançado , Componente original</p>
<p>24 Lanterna esquerda Componente original</p>	<p>25 Lanterna direita Componente original</p>
<p>26 Placa Componente original</p>	<p>3 Pneu direito Substituído</p>
<p>33 Painel Componente original</p>	<p>34 Capô Repintado</p>
<p>35 Vidro dianteiro Componente original</p>	<p>36 Teto Componente original</p>
<p>37 Porta-malas Componente original</p>	<p>38 Vidro traseiro Componente original</p>
<p>39 Paralamas dianteiro esquerdo Repintado</p>	<p>4 Pneu esquerdo Substituído</p>
<p>40 Roda dianteira esquerda Repintado</p>	<p>41 Soleira Repintado</p>
<p>42 Porta Dianteira Repintado</p>	<p>43 Vidro dianteiro Componente original</p>
<p>44 Porta traseira Componente original</p>	<p>45 Vidro traseiro Componente original</p>
<p>46 Paralama traseiro , Componente original</p>	<p>47 Roda traseira esquerda Repintado</p>
<p>48 Longarina Componente original</p>	<p>49 Coluna superior Componente original , Componente original</p>
<p>5 Para-choque dianteiro Repintado , Desgaste avançado</p>	<p>50 Coluna A Componente original</p>
<p>51 Travessa de reforço A Repintado</p>	<p>52 Coluna B Componente original</p>

<p>53 Travessa de reforço B Componente original</p>	<p>54 Coluna C Componente original</p>
<p>55 Paralama dianteiro Repintado</p>	<p>56 Roda dianteira Repintado</p>
<p>57 Soleira Repintura com massa plástica</p>	<p>58 Porta dianteira Repintura com massa plástica</p>
<p>59 Vidro dianteiro Componente original</p>	<p>6 Farol direito Componente original</p>
<p>60 Porta traseira Repintura com massa plástica</p>	<p>61 Vidro traseiro Componente original</p>
<p>62 Paralama traseiro Componente original</p>	<p>63 Roda traseira Repintado</p>
<p>64 Longarina Componente original</p>	<p>65 Coluna superior Componente original</p>
<p>66 Coluna A Repintura com massa plástica</p>	<p>67 Travessa de reforço A Repintura com massa plástica</p>
<p>68 Coluna B Componente original</p>	<p>69 Travessa de reforço B Componente original</p>
<p>7 Farol esquerdo Componente original</p>	<p>70 Coluna C Componente original</p>
<p>71 Longarina traseira Componente original</p>	<p>72 Longarina traseira direita Componente original</p>
<p>8 Placa Componente original</p>	<p>9 Painei corta-fogo Componente original</p>

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO.



Vistoriador responsável: Jean Lucas Torcatto

Emitido por: Jean Lucas Torcatto Vistorias

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



CONSULTA Nº: 6155170

CONFIDENCIAL PARA: Jean Lucas Torcatto Vi
storias

REALIZADA EM: 16/05/2024 às 15:28



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: MID-5711	Marca/Modelo: I / TOYOTA RAV4 4X2	
Chassi: JTMZD31V9B5167650	Motor: 2AZH576465	Combustível: Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Camioneta	Município/UF: XANXERE / SC
Ano fabricação: 2010	Ano modelo: 2011	UF de Origem: SC
UF Faturado: SC	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Misto	Lotação 5	Potência 168
Carroceria	Cilindradas 2362	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 204	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 1019772273	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo RAV4	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 204	Última atualização: 2014-02-04

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: MID-5H11	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / TOYOTA RAV4 4X2	Tipo de veículo: CAMIONETA
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011
Procedência: ESTRANGEIRA	Município/UF: VIDEIRA / SC
Chassi: JTMZD31V9B5167650 Normal	Motor: 2AZH576465
Renavam: 00282146458	Combustível: GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: MISTO	Cilindradas: 2362
Peso bruto(PBT): 2,04	Peso bruto(CMT): 2,04
Potência: 168	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	JTMZD31V9B5167650	JTMZD31V9B5167650	✓
Motor	2AZH576465	2AZH576465	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: MID-5H11

Marca/Modelo: TOYOTA / RAV4 4X2

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi: JTMZD31V9B5167650 **NORMAL**

Renavam: 00282146458

Cor: PRATA

Potência: 168

Peso bruto(PBT): 204

Espécie: MISTO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011

Município/UF: VIDEIRA / SC

Motor: 2AZH576465

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 2362

Peso bruto(CMT): 204

Capacidade de carga: 52



Informações de proprietário

Proprietário Atual: PIETRA ALTENHOFEN KUNZLER



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 149,37



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

▶ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▶ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▶ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔍 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▶ Recall

Não encontrado recall


🕒 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

🕒 Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

🕒 Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA MID5H11 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA MID5H11 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA MID-5H11 NAS BASES CONSULTADAS

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.586.740/0001-97** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.586.740/0001-97 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.586.740/0001-97 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.