



# Jean Lucas Torcatto Vistorias

CNPJ: 39586740000197

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



SC - BARRA VELHA  
**ANK-3702**

✓ CONFORME

📅 Realizado em: 24/05/2024

📄 OS N°: 1951823259

👤 Vistoriador: LUIZ FERNANDO NUNES

## DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome CLAUBER VIERO	CPF 048.212.859-32
Nome do proprietário VALMOR VIERO	CPF/CNPJ 09177221915

## DADOS DO VEÍCULO

PLACA ANK3702	Marca/Modelo VW / GOL 1.6 POWER		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2005 / 2006	Quilometragem 161907		
Cidade BARRA VELHA			ESTADO SC
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre PLASTICO/ARAME	Renavam 00874390486

Chassi BIN 9BWCB05W76P031028	Chassi ATUAL 9BWCB05W76P031028
Motor BIN BJF133384	Motor ATUAL BJF133384
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN BRANCA	Cor ATUAL BRANCA
Câmbio BIN Não Informado	Câmbio ATUAL Não informado



**JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS**

CNPJ:39586740000197

63444303 - [financeirofenixrosane@gmail.com](mailto:financeirofenixrosane@gmail.com) tel: (49) 3960-0763\_

Rod Sc 355, N° 1660  
Bairro Morada Do Sol  
Videira - SC, CEP: 89562-690



DOCUMENTO DO VEÍCULO



CNH DO SOLICITANTE




CANTO DIANTEIRO DIREITO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO



VIS PARA-BRISA




SUCO PNEU DIANTEIROS



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



VIS VIDRO DIANTEIRA ESQUERDO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



BANCOS DIANTEIROS



HODOMETRO



VIS VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



BANCOS TRASEIROS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CANTO TRASEIRO ESQUERDO



CANTO TRASEIRO DIREITO



VIS VIDRO TRASEIRO



PLACA




LACREQR



TRASEIRA INFERIOR



PAINEL TRASEIRO




PONTA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




SUCO PNEU TRASEIRO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



VIS VIDRO TRASEIRO DIREITO



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



VIS VIDRO DIANTEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



NUMERO DO CHASSI



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



PLAQUETA DE ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



NUMERO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



FRENTE INFERIOR



PANORÂMICA.

### QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL

✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."


✓ - Chassi: + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.

! - VIDRO TRASEIRO: REMARCADO

✓ 2017 - A numeração identificadora do motor: Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

✓ 17005 - lacre da placa: Lacre sem vestígios de violação.

Croqui do veículo



<p><b>1</b> Retrovisor direito Componente original</p>	<p><b>10</b> Caixa de roda direita Componente original</p>
<p><b>11</b> Caixa de roda esquerda Componente original</p>	<p><b>2</b> Retrovisor esquerdo Componente original</p>
<p><b>20</b> Painel frontal Componente original</p>	<p><b>21</b> Pneu esquerdo Substituído</p>
<p><b>22</b> Pneu direito Substituído</p>	<p><b>23</b> Para-choque traseiro Componente original</p>
<p><b>24</b> Lanterna esquerda Componente original</p>	<p><b>25</b> Lanterna direita Componente original</p>
<p><b>26</b> Placa Componente original</p>	<p><b>27</b> Caixa de roda esquerda Componente original</p>
<p><b>28</b> Caixa de roda direita Componente original</p>	<p><b>3</b> Pneu direito Substituído</p>
<p><b>33</b> Painel Componente original</p>	<p><b>34</b> Capô Repintado</p>
<p><b>35</b> Vidro dianteiro Componente original</p>	<p><b>36</b> Teto Componente original</p>
<p><b>37</b> Porta-malas Componente original</p>	<p><b>38</b> Vidro traseiro Substituído</p>
<p><b>39</b> Paralama dianteiro esquerdo Componente original</p>	<p><b>4</b> Pneu esquerdo Substituído</p>
<p><b>40</b> Roda dianteira esquerda Componente original</p>	<p><b>41</b> Soleira Componente original</p>
<p><b>42</b> Porta Dianteira Componente original</p>	<p><b>43</b> Vidro dianteiro Componente original</p>
<p><b>44</b> Porta traseira Componente original</p>	<p><b>45</b> Vidro traseiro Componente original</p>
<p><b>46</b> Paralama traseiro Componente original</p>	<p><b>47</b> Roda traseira esqueda Componente original</p>
<p><b>48</b> Longarina Componente original</p>	<p><b>49</b> Coluna superior Componente original</p>

<b>5</b> Para-choque dianteiro Repintado	<b>50</b> Coluna A Componente original
<b>51</b> Travessa de reforço A Componente original	<b>52</b> Coluna B Componente original
<b>53</b> Travessa de reforço B Componente original	<b>54</b> Coluna C Componente original
<b>55</b> Paralama dianteiro Componente original	<b>57</b> Soleira Componente original
<b>58</b> Porta dianteira Componente original	<b>59</b> Vidro dianteiro Componente original
<b>6</b> Farol direito Componente original	<b>60</b> Porta traseira Componente original
<b>61</b> Vidro traseiro Componente original	<b>62</b> Paralama traseiro Componente original
<b>63</b> Roda traseira Componente original	<b>64</b> Longarina Componente original
<b>65</b> Coluna superior Componente original	<b>66</b> Coluna A Componente original
<b>67</b> Travessa de reforço A Componente original	<b>68</b> Coluna B Componente original
<b>69</b> Travessa de reforço B Componente original	<b>7</b> Farol esquerdo Componente original
<b>70</b> Coluna C Componente original	<b>71</b> Longarina traseira Componente original
<b>72</b> Longarina traseira direita Componente original	<b>8</b> Placa Componente original
<b>9</b> Painel corta-fogo Componente original	

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO. VIDRO TRAZEIRO SUBSTITUIDO E JA REMARCADO O VIN. PONTO DE REPINTURA NO VEICULO CONFORME CORQUI.



Vistoriador responsável: LUIZ FERNANDO NUNES

Emitido por: Jean Lucas Torcatto Vistorias

## AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

## ► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



Company Conferi  
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 6193083

CONFIDENCIAL PARA: Jean Lucas Torcatto Vi  
stórias

REALIZADA EM: 24/05/2024 às 10:06



GOL 1.6 POWER



CONSTA OFERTA  
EM LEILÃO

#### Dados de Fabricação do Veículo

<b>Placa:</b> ANK-3702	<b>Marca/Modelo:</b> VW / GOL 1.6 POWER	
<b>Chassi:</b> 9BWCB05W76P031028	<b>Motor:</b> BJF133384	<b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina
<b>Cor:</b> Branca	<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> BARRA VELHA / SC
<b>Ano fabricação:</b> 2005	<b>Ano modelo:</b> 2006	<b>UF de Origem:</b> PR
<b>UF Faturado:</b> PR	<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5	<b>Potência:</b> 100
<b>Carroceria:</b>	<b>Cilindradas:</b> 1596	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 180	<b>Eixo traseiro:</b> 0
<b>Terceiro eixo:</b> 0	<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 0	<b>Data Registri DI:</b> 0	<b>Fabricante:</b>
<b>Segmento:</b> AU - ENTRADA	<b>Grupo modelo veículo:</b> GOL	<b>Data limite restrição Trib:</b>
<b>Capacidade máxima tração:</b>	<b>Peso bruto total:</b> 140	<b>Última atualização:</b> 2008-03-13

## 🚗 Informações do veículo - Base Nacional

**Placa:** ANK-3702

**Marca/Modelo:** VW / GOL 1.6 POWER

**Montagem:** COMPLETA

**Procedência:** NACIONAL

**Chassi:** 9BWCB05W76P031028 **Normal**

**Renavam:** 00874390486

**Cor:** BRANCA

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Peso bruto(PBT):** 1,40

**Potência:** 100

**Eixo Traseiro Dif:** Não Informado

**Número do Câmbio:** Não Informado

**Situação:** **CIRCULAÇÃO**

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2005 / 2006

**Município/UF:** BARRA VELHA / SC

**Motor:** BJF133384

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 005

**Cilindradas:** 1596

**Peso bruto(CMT):** 1,80

**Eixo:** 02

**Eixo auxiliar:** Não Informado

### 🚫 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

**NAO CONSTA RENAJUD**

## 👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✔ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✔ Não existe histórico de roubo e furto

## 📊 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWCB05W76P031028	9BWCB05W76P031028	✔
Motor	BJF133384	BJF133384	✔
Cor	BRANCA	BRANCA	✔
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL-GASOL	✔



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** ANK-3702

**Marca/Modelo:** VW / GOL 1.6 POWER

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**Chassi:** 9BWCB05W76P031028 **NORMAL**

**Renavam:** 00874390486

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 100

**Peso bruto(PBT):** 140

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Situação:** **CIRCULAÇÃO**

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2005 / 2006

**Município/UF:** BARRA VELHA / SC

**Motor:** BJF133384

**Combustível:** ALCOOL-GASOL

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1596

**Peso bruto(CMT):** 180

**Capacidade de carga:**



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** VALMOR VIERO



## Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 0,00



## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



## SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>



## Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.



## Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## Recall

Não encontrado recall


## Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## Parecer técnico (Cortesia)



## Informações para comercialização

### CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ANK-3702

Data do leilão: 29/11/2007

Condição do veículo:

Lote: 2358

Leiloeiro: NC

Comitente: VOTORANTIM DTCO

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / GOL 1.6 POWER 4P

Ano Fabricação / Modelo: 2005 / 2006

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BGEH

Cor: BRANCA

Nº Motor: N/I

Nº Chassi: 9BWCB05W76P031028

Nº Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ANK-3702 NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ANK-3702 NAS BASES CONSULTADAS

## Histórico de proprietários

**Ano:** 2008  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2010  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2012  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2014  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2016  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2018  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2020  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2022  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2024  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2009  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2011  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2013  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2015  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2017  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2019  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2021  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC

**Ano:** 2023  
**Nome do proprietário:** VALMOR VIERO  
**UF:** SC



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

## FIM DESTA PESQUISA.

### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.586.740/0001-97** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.586.740/0001-97 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.586.740/0001-97 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.