



Jean Lucas Torcatto Vistorias

CNPJ: 39586740000197

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR




✓ CONFORME

Realizado em: 17/06/2024

OS N°: 1951837039

Vistoriador: LUIZ FERNANDO NUNES

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO			
Nome CLAUBER VIERO		CPF 048.212.859-32	
Nome do proprietário SIDINEIA PELLIN		CPF/CNPJ 05735321927	
DADOS DO VEÍCULO			
PLACA QIR5274	Marca/Modelo HYUNDAI / HB20X 1.6A PREMI		 Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2018 / 2018		Quilometragem 39347	
Cidade VIDEIRA			ESTADO SC
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre PLASTICO/ARAME	Renavam 01151935120
Chassi BIN 9BHBH51DBJP901645		Chassi ATUAL 9BHBH51DBJP901645	
Motor BIN F4FAJU161920		Motor ATUAL F4FAJU161920	
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA		Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA	
Cor BIN BRANCA		Cor ATUAL BRANCA	
Câmbio BIN NAHXGS515303		Câmbio ATUAL Não informado	



JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS
CNPJ:39586740000197
63444303 - financeirofenixrosane@gmail.com tel: (49) 3960-0763_

Rod Sc 355, N° 1660
Bairro Morada Do Sol
Videira - SC, CEP: 89562-690



DOCUMENTO DO VEÍCULO



CNH DO SOLICITANTE



CANTO DIANTEIRO DIREITO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO



VIS PARA-BRISA



SUCO PNEU DIANTEIROS



LATERAL ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



VIS VIDRO DIANTEIRA ESQUERDO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



BANCOS DIANTEIROS




HODOMETRO



VIS VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



BANCOS TRASEIROS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CANTO TRASEIRO ESQUERDO



CANTO TRASEIRO DIREITO



VIS VIDRO TRASEIRO



PLACA



LACREQR



TRASEIRA INFERIOR



PAINEL TRASEIRO



PONTA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



SUCO PNEU TRASEIRO



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



VIS VIDRO TRASEIRO DIREITO



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



VIS VIDRO DIANTEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



NUMERO DO CHASSI



ETIQUETA ETA BATEnte DA PORTA



PLAQUETA DE ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



NUMERO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



FRENTE INFERIOR



PANORÂMICA.

QUESTÕES DE VISTORIA	
✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL
✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL	✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."
✓ - Chassi: + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.	✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: DO BATEnte DA PORTA: ORIGINAL
✓ 2017 - A numeração identificadora do motor: Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.	✓ 17005 - lacre da placa: Lacre sem vestígios de violação.

Nenhuma observação Adicionada

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO. VISTORIA CAUTELAR REALIZADA SOMENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS, ETIQUETAS ETA, NUMERO DE CHASSI E MOTOR. NÃO VERIFICADO PARTE DE ESTRUTURA E PINTURA DO VEICULO. CROQUI DO VEICULO SEM PREENCHIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.



Vistoriador responsável: LUIZ FERNANDO NUNES

Emitido por: Jean Lucas Torcatto Vistorias

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS

CNPJ:39586740000197

63444303 - financeirofenixrosane@gmail.com tel: (49) 3960-0763_

Rod Sc 355, N° 1660
Bairro Morada Do Sol
Videira - SC, CEP: 89562-690