

Certificado de garantia

Certificado de garantia para o veículo Volkswagen

Apresente este certificado a uma Concessionária Volkswagen, caso seja necessário um serviço em garantia.

De acordo com os termos de garantia constantes neste caderno, a garantia entra em vigor a partir da data da entrega do veículo pela Concessionária Volkswagen. Para vendas diretas, a garantia entra em vigor a partir da data do licenciamento do veículo. O prazo de garantia do seu veículo teve início em:

Dia 23 Mês novembro Ano 2018
(colocar o mês por extenso)

Nome do cliente: _____

Placa do veículo: _____

Carimbo da
Concessionária Volkswagen

126.564.180/0001-287

Magalhães Noronha
Comercio de Veiculos Ltda.

Av. Presidente Campos Salles, 1270 Fundos
Vila Ponte Seca - CEP 13.675-522

CARAGUATATUBA - SP

Para veículos com etiqueta de dados localizada no compartimento de bagagem colar a etiqueta sobre a tabela abaixo.

Identificação do veículo

1. Modelo e versão

1 VW VIRTUS AF

2. Código Basys

2 BZ22U3

3. Número do chassi (VIN)

3 9BWDL5BZ0KP539252

4. Código da cor

4 ZZZZ

5. Código do estofamento

5 CR

6. Código de acabamento dos opcionais (Nº PR's)

6

7. Número do motor

7 CNX515490

8. Código de faturamento

8 1486

Previsão para 1ª revisão

Verificar as condições de utilização do veículo, a partir da → Página 5.

☐ Condição normal

☐ Condição adversa

Previsão para execução da 1ª revisão

Prevalecendo o que ocorrer primeiro:

----- 10.000 ----- km ou 23 / 11 / 2019 ----- a)

a) É admissível uma tolerância para mais, de até 1.000 km ou até um mês.

Troca de óleo preventiva

Sim ☐ / Não ☐

Caso necessário^{a)}, recomendamos a troca de óleo na data: ----- / ----- / -----

a) Dependendo das condições de utilização do veículo, recomendamos uma troca de óleo preventiva → Página 5.

Comprovação da revisão

Verificar sempre as condições de utilização do veículo, a partir da → Página 5.

1ª revisão	Sim / Não. Serviços complementares - Troca de:
☒ Condição normal	☒ Correia dentada da bomba do líquido de arrefecimento
☐ Condição adversa	☒ Correia dentada da(s) árvore(s) de comando de válvulas e tensionador
☒ Troca de óleo	☒ Correia Poly-V
Óleo utilizado: ☐ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen	☒ Elemento do filtro de ar
☒ Outros homologados	☒ Filtro de poeira e pólen
Número da ordem de serviço: 641.144	☒ Fluido do sistema de freio e embreagem
DISIAC Distribuidor de Automóveis e Comércio Ltda Rua das Palmeiras, Nº 291 Tel: 2204-2200 Rio de Janeiro - RJ DN 841	☒ Óleo do sistema de embreagem para tração integral
	☒ Óleo e filtro de óleo da transmissão de dupla embreagem (DSG)
	☒ Velas de ignição
	Revisão realizada em: 22/10/19
Carimbo da Concessionária Volkswagen	Com a quilometragem: 8.493 km

Previsão para a próxima revisão	
☒ Condição normal	Prevalecendo o que ocorrer primeiro:
☐ Condição adversa	18.493 km ou 22/10/20 a)

a) É admissível uma tolerância para mais, de até 1.000 km ou até um mês. Verificar as condições de utilização do veículo a partir da → Página 5.


Troca de óleo preventiva	Sim ☐ / Não ☐
Carimbo da Concessionária Volkswagen	Óleo utilizado: ☐ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen ☐ Outros homologados
	Troca realizada em: ____/____/____

Previsão para próxima troca de óleo preventiva	Sim ☐ / Não ☐
Caso necessário ^{a)} , recomendamos a troca de óleo na data: ____/____/____	

a) Dependendo das condições de utilização do veículo, recomendamos uma troca de óleo preventiva → Página 5.

Comprovação da revisão

Verificar sempre as condições de utilização do veículo, a partir da → Página 5.

2ª revisão	Sim / Não. Serviços complementares - Troca de:
☒ Condição normal	☒ Correia dentada da bomba do líquido de arrefecimento
☐ Condição adversa	☒ Correia dentada da(s) árvore(s) de comando de válvulas e tensionador
☒ Troca de óleo	☒ Correia Poly-V
Óleo utilizado: ☒ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen	☒ Elemento do filtro de ar
☐ Outros homologados	☒ Filtro de poeira e pólen
Número da ordem de serviço: <u>649.242.</u>	☒ Fluido do sistema de freio e embreagem
	☒ Óleo do sistema de embreagem para tração integral
	☒ Óleo e filtro de óleo da transmissão de dupla embreagem (DSG)
	☒ Velas de ignição
	Revisão realizada em: <u>07, 10, 2020.</u>
Carimbo da Concessionária Volkswagen	Com a quilometragem: <u>15.922.</u> km

Previsão para a próxima revisão

☐ Condição normal	Prevalecendo o que ocorrer primeiro:
☐ Condição adversa	<u>25.922</u> km ou <u>07, 10, 2021.</u> a)

a) É admissível uma tolerância para mais, de até 1.000 km ou até um mês. Verificar as condições de utilização do veículo a partir da → Página 5.

Troca de óleo preventiva

Sim ☐ / Não ☐	
Carimbo da Concessionária Volkswagen	Óleo utilizado: ☐ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen ☐ Outros homologados
	Troca realizada em: ____/____/____


Previsão para próxima troca de óleo preventiva

Sim ☐ / Não ☐
Caso necessário ^{a)} , recomendamos a troca de óleo na data: ____/____/____

a) Dependendo das condições de utilização do veículo, recomendamos uma troca de óleo preventiva → Página 5.

Comprovação da revisão

Verificar sempre as condições de utilização do veículo, a partir da → Página 5.

3ª revisão	Sim / Não. Serviços complementares - Troca de:
☒ Condição normal	☒ Correia dentada da bomba do líquido de arrefecimento
☐ Condição adversa	☒ Correia dentada da(s) árvore(s) de comando de válvulas e tensionador
☒ Troca de óleo	☒ Correia Poly-V
Óleo utilizado: ☒ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen	☒ Elemento do filtro de ar
☐ Outros homologados	☒ Filtro de poeira e pólen
Número da ordem de serviço: <u>657852</u>	☒ Fluido do sistema de freio e embreagem
 Carimbo da Concessionária Volkswagen	☒ Óleo do sistema de embreagem para tração integral
	☒ Óleo e filtro de óleo da transmissão de dupla embreagem (DSG)
	☒ Velas de ignição
	Revisão realizada em: <u>24,09,22</u>
	Com a quilometragem: <u>24.244</u> km

Previsão para a próxima revisão	
☐ Condição normal	Prevalecendo o que ocorrer primeiro:
☐ Condição adversa	<u>34.244</u> km ou <u>24,09,2022</u> a)

a) É admissível uma tolerância para mais, de até 1.000 km ou até um mês. Verificar as condições de utilização do veículo a partir da → Página 5.

Troca de óleo preventiva	Sim ☐ / Não ☐
Óleo utilizado:	
☐ MAXI PERFORMANCE® original Volkswagen	
☐ Outros homologados	
Carimbo da Concessionária Volkswagen	Troca realizada em: ____/____/____

Previsão para próxima troca de óleo preventiva	Sim ☐ / Não ☐
Caso necessário ^{a)} , recomendamos a troca de óleo na data: ____/____/____	

a) Dependendo das condições de utilização do veículo, recomendamos uma troca de óleo preventiva → Página 5.

Outros registros da oficina

Nestes espaços são registrados os trabalhos não previstos nos serviços regulares de manutenção do veículo.

km: 1858
Data: 04/06/2019
Observações: Campanha 2082
O.S. 9023

[Handwritten signature]



Carimbo da Concessionária Volkswagen

km: 1858
Data: 04/06/2019
Observações: Campanha #044
O.S. 9023
(Recall Airbag)

[Handwritten signature]



Carimbo da Concessionária Volkswagen

km:
Data:
Observações:

Carimbo da Concessionária Volkswagen

km:
Data:
Observações:

Carimbo da Concessionária Volkswagen

km:
Data:
Observações:

Carimbo da Concessionária Volkswagen