

RESULTADO




VISTORIA APROVADA



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

HONDA | HONDA/FIT DX FLEX 2013 / 2014

Data da Vistoria: 15/08/2022 13:14:37
Laudo nr: 1668582
Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
Cód. da Consulta: 7187873
Data da Consulta: 15/08/2022 12:34:59
Marca / Modelo: HONDA | HONDA/FIT DX FLEX
Ano / Modelo: 2013 / 2014
Cor / Combustível: PRATA / ALCOOL/GASOLINA
Cidade / UF (BIN): GUARULHOS / SP
Chassi (BIN): 93HGE6730EZ100272
Motor (BIN): L13Z34100244
Câmbio (BIN):
Renavam: 00529392518
Nr. Lacre da Placa:



Solicitante: PARTICULAR
Cidade / UF: GUARULHOS / SP
Chassi: 93HGE6730EZ100272
Nr. Motor: L13Z34100244
Nr. Caixa de Câmbio: BMK72000163
CRLV:



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS



NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo



ATENÇÃO antes da comercialização do veículo



APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo



REPROVADO com apontamento e / ou restrição



A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:

- ✓ 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

- ✓ 042 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

- ✓ 069 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

ETIQUETA "VIS" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- ✓ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - BATENTE DA PORTA:

- ✓ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - PISO/ ASSOALHO:

- ✓ 115 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✓ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- ✓ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

- ✓ 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✓ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✓ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- ✓ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

- ✓ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REPAROS ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA:

- 238 - O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- ✓ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).
IMPORTANTE: A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.


7187873 93HGE6730EZ100272 15082022131437.1608582



CHASSI



MOTOR



Câmbio



Extra

CARLOS EDUARDO ROSSINI DUTRA
Perito(a) em Identificação Veicular

ANA LUIZA MARCHIORI
Emitido Por

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - A. V. VISTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.114.500/0001-66 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

OBSERVAÇÕES



Data/Hora:
15/08/2022 12:31:39
CNPJ:
08.114.500/0001-66


Nº: 3007952
PLACA: FDV8009



QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✗ DÉBITOS: SIM
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ VENDA DIRETA: NÃO	✓ REMARKETING: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	FDV8009
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93HGE6730EZ100272
RENAVAM:	529392518
NÚMERO DO MOTOR:	L13Z34100244
MOTOR DE FÁBRICA:	L13Z34100244

COR	PRATA	ANO FAB/MOD	2013/2014
MARCA/MODELO	HONDA/FIT DX FLEX	UF/MUNICÍPIO	SP/GUARULHOS
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	101	TIPO	AUTOMÓVEL
CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1339	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
PESO BRUTO/CMT	149/0,01	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	20/09/2019	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	FDV8009	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93HGE6730EZ100272	MOTOR:	L13Z34100244
RENAVAM:	00529392518	COR:	PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2013/2014	MUNICÍPIO/UF:	GUARULHOS/SP
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	0
CILINDRADAS:	NÃO INFORMADO	CHASSI REMARCADO:	NORMAL
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
CMT:	1	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	HONDA/FIT DX FLEX	PBT:	149

POTÊNCIA:	101	SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
RESTRIÇÕES			
✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA			
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA
DÉBITOS			
✗ CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA FDV8009			
ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	144,86	VALOR DAS MULTAS:	0,00
INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO			
ANTERIOR:	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA	ATUAL:	EDNA AKEMI GIZUTU
DENATRAN			
ROUBO/FURTO ATIVO			
✓ NENHUM REGISTRO			
COMUNICADO DE VENDA ATIVA			
✓ NENHUM REGISTRO			
RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD			
✓ NENHUM REGISTRO			
MULTA RENAINF			
✓ NENHUM REGISTRO			
RECALL			
✓ NENHUM REGISTRO			
LEILÃO 1			
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO			
LEILÃO 2			
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO			
VENDA DIRETA			
✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO			
REMARKETING			
✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING			
APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO			
✓ NADA CONSTA			
DETALHAMENTO DE APONTAMENTO			
✓ NADA CONSTA			
HISTÓRICO DE AVARIA			
✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA			
SINISTRO			
✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO			
INDÍCIO DE SINISTRO 1			
✓ NADA CONSTA			
INDÍCIO DE SINISTRO 2			
VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIO DE SINISTRO			
HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS			

UF	PLACA	ANO	NOME
SP	FDV8009	2021	EDNA AKEMI GIZUTU
SP	FDV8009	2020	EDNA AKEMI GIZUTU
SP	FDV8009	2019	EDNA AKEMI GIZUTU
SP	FDV8009	2019	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2018	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2017	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2016	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2015	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2014	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA
SP	FDV8009	2013	DENIROSE VIOLATTO FORTE FRAGA

DETRAN

✗ CONSTAM DÉBITOS E/OU RESTRIÇÕES

PLACA:	FDV8009	RENAVAM:	529392518
IPVA:	R\$ 0,00	TOTAL DE MULTAS:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	INTENCAO DE GRAVAME	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	INSPEÇÃO GNV:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO GUINCHO:	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO:	EXERCÍCIO 2020
STATUS DO LICENCIAMENTO:	VENCIDO		

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 08.114.500/0001-66, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 08.114.500/0001-66 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 08.114.500/0001-66 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.