

RESULTADO



VISTORIA APROVADA

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

GM | CHEV/SPIN 1.8L AT ACT 2016 / 2017

Data da Vistoria: 22/10/2022 11:59:25
 Laudo nr: 1694817
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 7243325
 Data da Consulta: 22/10/2022 11:07:21
 Marca / Modelo: GM | CHEV/SPIN 1.8L AT ACT
 Ano / Modelo: 2016 / 2017
 Cor / Combustível: AZUL / ALCOOL/GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): SAO PAULO / SP
 Chassi (BIN): 9BGJE7520HB121614
 Motor (BIN): GFM003506
 Câmbio (BIN): Y6022A3265
 Renavam: 01097590582
 Nr. Lacre da Placa: QRCOLD

BOITUVA - SP
FJI7B96

Solicitante: POLO VEICULOS
 Cidade / UF: BOITUVA / SP
 Chassi: 9BGJE7520HB121614
 Nr. Motor: GFM003506
 Nr. Caixa de Câmbio: Y6022A3265
 CRLV:
 Hodômetro: 67777



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
- ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
- APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
- REPROVADO com apontamento e / ou restrição



ITENS

2 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

✓ **ATENÇÃO!** Itens que **NÃO** são verificados na Perícia Cautelar: Funcionamento, existência ou originalidade de Airbag, sistema de freios ABS, Computador de bordo, equipamentos elétricos ou eletrônicos que não façam parte dos itens de segurança e sinalização previstos na Resolução 14/98 do CONTRAN. Não são verificados o funcionamento de peças da suspensão, salvo a conferência das modificações permitidas neste item, que obrigatoriamente precisam estar regularizadas no CRLV/CRV, conforme estabelece a Resolução 298/08 do CONTRAN e, também, peças mecânicas ou itens de acabamento interno do veículo, comprovação de originalidade no hodômetro do veículo. (Na perícia Cautelar a quilometragem é registrada, apenas, através de foto no laudo).

ETIQUETA "VIS" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

✓ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - BATENTE DA PORTA:

✓ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - PISO/ ASSOALHO:

✓ 115 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

✓ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

✓ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

✓ 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

✓ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

✓ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

✓ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

✓ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

✓ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).
IMPORTANTE: A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de **NÃO** informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

7243325.9BGJE7520HB121614.22102022115925.1694817

INFORMAÇÕES PERÍCIA

RESULTADO

Nrº do Laudo: 1694817

Data da Vistoria: 22/10/2022 11:59:25

Unidade: BOITUVA

Solicitante: POLO VEICULOS

Perito em Identificação Veicular: WESLEY JUNIOR CLEMENTE

Emitido por: WESLEY JUNIOR CLEMENTE




VISTORIA APROVADA

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI



✓ 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.


A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR



✓ 041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

✓ 048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO



✓ 069 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

HODÔMETRO



✓ 249 - Hodômetro fotografado.

WESLEY JUNIOR CLEMENTE
Perito(a) em Identificação Veicular

WESLEY JUNIOR CLEMENTE
Emitido Por

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - COUTINHO BOA SORTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.321.231/0001-00 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

DADOS DA VISTORIA

Data da Vistoria: 22/10/2022 11:59:25

Nº do Laudo: 1694817

Unidade: BOITUVA



VEÍCULO CERTIFICADO

ITENS VERIFICADOS

- ☒ Identificação do chassi
- ☒ Identificação do motor
- ☒ Identificação do câmbio
- ☒ Etiquetas "on-line"
- ☒ Gravação do chassi vidros
- ☒ Lacre da Placa / QR Code
- ☒ Reparos na Carroçaria

PESQUISA EM BASES DE DADOS DE SINISTROS

- ☒ Impedimentos de Circulação
- ☒ Impedimentos de Venda
- ☒ Sinistro Diversos
- ☒ Ofertado em Leilão
- ☒ Oriundo de Seguradora
- ☒ Boletim de Ocorrência
- ☒ Divergência de Motor
- ☒ Alteração de Cor

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Placa: FJI7B96

Veículo: GM | CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

Ano/Modelo: 2016/2017

Cor: AZUL

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Município/UF: BOITUVA/SP

Renavam: 01097590582

Potência: 111

Cilindradas: 1800

Chassi: 9BGJE7520HB121614

Motor: GFM003506

Cx. Câmbio: Y6022A3265

Assinatura (WESLEY JUNIOR CLEMENTE)



PERÍCIA
VEICULAR
APROVADO

O presente CERTIFICADO foi originado pela realização do laudo de número 1694817, executado pela empresa 3ª VISÃO - BOITUVA onde foi constatado que o veículo apresentava índice de originalidade acima de 80%.

[IMPRIMIR CONSULTA](#)
[SALVAR COMO PDF](#)


Data/Hora: 22/10/2022
10:49:33
CNPJ: 23.321.231/0001-00

Nº: 3149880
PLACA: FJ7B96



AUTO PERICIA

QUADRO RESUMO	
● RESTRIÇÕES: NÃO	● DÉBITOS: NÃO
● LEILÃO 1: NÃO	● LEILÃO 2: NÃO
● VENDA DIRETA: NÃO	● REMARKETING: NÃO
● INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	● INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
● SINISTRO: NÃO	● SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

Detalhes da Pesquisa

BIN + RF



PLACA:	FJ7196
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGJE7520HB121614
RENAVAM:	1097590582
NÚMERO DO MOTOR:	GFM003506
MOTOR DE FÁBRICA:	GFM003506

COR	AZUL	ANO FAB/MOD	2016/2017
MARCA/MODELO	CHEV/SPIN 1.8L AT ACT	UF/MUNICÍPIO	SP/BOITUVA
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL / GASOLINA
POTÊNCIA	111	TIPO	AUTOMÓVEL
CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	Y6022A3265	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1800	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	170/170	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	04/11/2021	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES			
RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE			
PLACA:	FJ7196	CHASSI:	9BGJE7520HB121614
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	59275792000150
COR:	AZUL	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	CHEV/SPIN 1.8L AT ACT	ANO FAB/MOD:	2016/2017
POTÊNCIA:	111	CILINDRADAS:	1800
MOTOR:	GFM003506	CÂMBIO:	Y6022A3265
NÚMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	0
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	170	CMT:	170

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	FJ7B96	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGJE7520HB121614	MOTOR:	GFM003506

RENAVAM:	01097590582	COR:	AZUL
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2016/2017	MUNICÍPIO/UF:	BOITUVA/SP
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	Y6022A3265	EIXOS:	0
CILINDRADAS:	1800	CHASSI REMARCADO:	NORMAL
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
CMT:	170	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/SPIN 1.8L AT ACT	PBT:	170
POTÊNCIA:	111	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA FJ17B96

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	AGOMAR CESAR DORIGHELO	ATUAL:	CARLOS ALBERTO PADILHA
-----------	------------------------	--------	------------------------

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LINK DA CONSULTA POR PORTAL DENATRAN

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A)

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIO DE SINISTRO

PROPRIETARIOS ANTERIORES (SP/RJ - HISTORICO)

UF	PLACA	ANO	NOME
	FJ7 196	2020	CLAUDIO PROGETTI JUNIOR
	FJ7 196	2019	DEJAIR BENEDITO CARDOSO
	FJ7 196	2018	DEJAIR BENEDITO CARDOSO
	FJ7 196	2017	DEJAIR BENEDITO CARDOSO

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 23.321.231/0001-00, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 23.321.231/0001-00 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 23.321.231/0001-00 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação da prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.