



10299688320230217

DADOS GERAIS:

DATA:	17/10/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	2996883
UNIDADE:	CAJAMAR 2	VISTORIADOR:	ALVARO COUTINHO ROQUE

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/UNO VIVACE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2012	COR:	PRETA
PLACA:	EYC5620	CIDADE:	BIRITIBA-MIRIM
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD195152C0178406	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	310A10110292358
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD195152C0178406	Nº DO MOTOR NA BIN:	310A10110292358
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD195152C0178406	Nº DO MOTOR NO CRLV:	310A10110292358
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE	KM:	166586

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- DENTRO DOS PADRÕES
- É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- BATENTE DA PORTA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

AMASSADO NA CAIXA DE AR DIREITA CONFORME FOTOS EXTRA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

AO receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

 ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
 Vistoriador

 ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
 Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: W J DE PAULA FERNANDES e CNPJ: 34465065000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10299688320230217

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2996883

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
Vistoriador

ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: W J DE PAULA FERNANDES e CNPJ: 34465065000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10299688320230217

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2996883

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
VistoriadorALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: W J DE PAULA FERNANDES e CNPJ: 34465065000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10299688320230217

DADOS GERAIS:

DATA:	17/10/2023	Nº DO LAUDO:	2996883
CLIENTE:		VISTORIADOR:	ALVARO COUTINHO ROQUE
UNIDADE:	CAJAMAR 2		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/UNO VIVACE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2012	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ AR QUENTE	✓ CHAVE DE RODA
✓ ESTEPE	✓ TRIÂNGULO
✓ MACACO	✓ TAPETES
✓ RÁDIO	
✓ VIDROS DEGRADÊ	
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	
✓ CÂMBIO MECÂNICO	

ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
VistoriadorALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: W J DE PAULA FERNANDES e CNPJ: 34465065000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




10299688320230217

Número do Laudo: 2996883

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE

ALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
VistoriadorALVARO COUTINHO ROQUE - 42991307
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: W J DE PAULA FERNANDES e CNPJ: 34465065000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5372238

CONFIDENCIAL PARA: W J De Paula Fernandes

REALIZADA EM: 17/10/2023 às 13:34



UNO VIVACE 1.0

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: EYC-5620	Marca/Modelo: FIAT/ FIAT/UNO VIVACE 1.0	
Chassi: 9BD195152C0178406	Motor: 310A10110292358	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BIRITIBA-MIRIM / SP
Ano fabricação: 2011	Ano modelo: 2012	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 75
Carroceria	Cilindradas 1000	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 169	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo UNO	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 129	Última atualização: 2018-08-06

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EYC-5620	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / UNO VIVACE 1.0	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012	Procedência: NACIONAL
Município/UF: BIRITIBA-MIRIM / SP	Chassi: 9BD195152C0178406 Normal
Motor: 310A10110292358	Renavam: 00327960620
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1000	Peso bruto(PBT): 129
Potência: 75	Capacidade de carga: 169
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Histórico de roubo e furto temporariamente indisponível

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD195152C0178406	9BD195152C0178406	
Motor	310A10110292358	310A10110292358	
Cor	PRETA	PRETA	
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BD195152C0178406

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Marca : FIAT

Versão : FIAT/ VIVACE 1.0

Ano Fabricação : 2011

Cilindradas : 1000

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : UNO VIVACE 1.0

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2012

Combustível : ALCOOL/GASOLINA

Base estadual (Cortesia)

Placa: EYC-5620

Marca/Modelo: FIAT / UNO VIVACE 1.0

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: 310A10110292358

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Nº carroceria: 73210262

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Município/UF: BIRITIBA-MIRIM / SP

Chassi: 9BD195152C0178406 Normal

Renavam: 00327960620

Cor: PRETA

Potência: 75

Peso bruto(PBT): 129

Capacidade de carga: 169

Eixo Traseiro Dif: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: BRUNO HENRIQUE RIOICHI UCHIYA
MA

⚡ Débitos do veículo

Multas: Existe débito de multa

IPVA: Não existe débito de IPVA

DERSA: R\$ 0,00

DETAN: R\$0,00

Municipais: R\$ 130,16

Multas: R\$ 130

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

➡ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2022

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

➡ DETAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

Não encontrado recall


❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

⚠ Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

⚡ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EYC5620 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EYC5620 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EYC-5620 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EYC-5620 NAS BASES CONSULTADAS

▣ Dívida Ativa proprietário atual

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 34.465.065/0001-24 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 34.465.065/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 34.465.065/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.