



VISTORIA CAUTELAR : FZG7E60



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR CPF/CNPJ: 123.456.789-00  
 Telefone: E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: CHEVROLET Modelo: CRUZE LT NB  
 Ano Fab. / Modelo: 2014 / 2014 Cor: PRETA  
 Placa: FZG7E60 Município: SERRA AZUL-SP  
 Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 118.465

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BGPB69M0EB287439	9BGPB69M0EB287439	9BGPB69M0EB287439	✓
Motor	LFH140556074	LFH140556074	LFH140556074	✓
Câmbio	R4025A6920		R4025A6920	✓



ANÁLISE DOS ITENS

- 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
  - ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
  - ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
  - ✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
  - ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
  - ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
  - ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA
  - ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
  - ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
  - ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
  - ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA
  - ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
  - ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA
  - ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA
  - ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA
  - ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS



FOTOS

DIANTEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45°




PLACA DIANTEIRA



LACRE




TRASEIRA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA



LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



DATA DE FABRICAÇÃO DO VIDRO



DATA DE FABRICAÇÃO DO VIDRO



DATA DE FABRICAÇÃO DO VIDRO



RODA



CONDIÇÃO PNEU



HODÔMETRO



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



PLAQUETA FABRICAÇÃO



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO



CRLV



CNH - CARTEIRA NACIONAL DE



MOTOR

CINTO DE SEGURANÇA




DATA RADIADOR

CHASSI




ANÁLISE DE PINTURA





## ANÁLISE ESTRUTURAL



## OBSERVAÇÕES

CARRO POSSUI RETOQUES DE PINTURA E FUNILARIA.  
CARRO POSSUI REPARO COM SOLDA NA COLUNA DIREITA "C".  
PORTA TRASEIRA DIREITA POSSIVELMENTE SUBSTITUIDA.

### S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.

CNPJ: 22.662.328/0001-06

Telefone: (16) 3432-5827

Endereço: Rua Doutor Oswaldo Cruz, 1282  
Jardim Boa Esperança - Franca/SP

WESLEY COLETA MOREIRA  
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a BROCANELI VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a BROCANELI VISTORIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.


**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: FZG7E60**

**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	<b>2014</b>	ANO MODELO:	<b>2014</b>
MARCA / MODELO:	<b>CHEVROLET/CRUZE LT NB</b>	COR:	<b>PRETA</b>
COMBUSTÍVEL:	<b>ALCOOL/GASOLINA</b>	ESPÉCIE:	<b>PASSAGEIRO</b>
TIPO VEÍCULO:	<b>AUTOMOVEL</b>	CATEGORIA:	<b>PARTICULAR</b>

**FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS:	<b>5</b>	PROCEDÊNCIA:	<b>NACIONAL</b>
CILINDRADAS:	<b>1800</b>	POTÊNCIA:	<b>144</b>
CAPAC. DE CARGA:	<b>0,00</b>	CMT/PBT:	<b>300/190</b>
QTD. DE EIXOS:	<b>0</b>		

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV:	<b>10/05/2021</b>	DT LICENCIAMENTO:	<b>14/12/2023</b>
MUNICIPIO PLACA:	<b>SERRA AZUL-SP</b>	RENAVAM:	<b>1021422298</b>
CHASSI:	<b>9BGPB69M0EB287439</b>	SITUAÇÃO VEICULO:	<b>CIRCULACAO</b>
TIPO CHASSI:	<b>NORMAL</b>		

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO:	<b>R4025A6920</b>	Nº MOTOR:	<b>LFH140556074</b>
------------------	-------------------	-----------	---------------------

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

CAIXA DE CÂMBIO:	<b>R4025A6920</b>	Nº MOTOR:	<b>LFH140556074</b>
------------------	-------------------	-----------	---------------------

CARROCERIA:

**RESTRICÇÕES (ESTADUAL)**

BLOQUEIO FURTO:	<b>NADA CONSTA</b>	JUDICIAL:	<b>NADA CONSTA</b>
BLOQUEIO GUINCHO:	<b>NADA CONSTA</b>	FINANCEIRA:	<b>NADA CONSTA</b>
ADMINISTRATIVA:	<b>NADA CONSTA</b>	RENAJUD:	<b>NADA CONSTA</b>
TRIBUTÁRIA:	<b>NADA CONSTA</b>		

**RESTRICÇÕES (NACIONAL)**

RESTRICÇÃO 1:	<b>NADA CONSTA</b>	RESTRICÇÃO 2:	<b>NADA CONSTA</b>
---------------	--------------------	---------------	--------------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00  
DER: 0,00  
DERSA: 0,00  
CETESB: 0,00  
DPVAT: 0,00  
LICENCIAMENTO: 160,22

MUNICIPAIS: 0,00  
POL. ROD. FEDERAL: 0,00  
RENAINF: 0,00  
IPVA: 881,58  
MULTAS: 0,00

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

#### PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: ROSEMIRO APARECIDO DA SILVA  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: CARINA APARECIDA JORGE ROSA

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

#### GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

#### INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

### BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: FZG7460 CHASSI: 9BGPB69M0EB287439  
MARCA/MODELO: CHEVROLET/CRUZE LT NB ANO FAB/MODELO: 2014/2014  
COR: Preta COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina  
TIPO DE VEÍCULO: Automovel ESPÉCIE: Passageiro  
MUNICÍPIO / UF: SAO SIMAO / SP UF ORIGEM: SP

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: LFH140556074 POTÊNCIA: 144  
CAMBIO: R4025A6920 CAP. MAX. TRAÇÃO: 300.0  
CILINDRADAS: 1800 TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL  
SITUAÇÃO CHASSI: N SITUAÇÃO VEÍCULO: S  
NUMERO EIXOS: 0 PESO BRUTO TOTAL: 190.0  
NUM. TERC. EIXO: NUM. EIXO TRAS.: CAP. DE CARGA: 0.0

### RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO ROUBO E FURTO: NÃO  
RENAINF (MULTAS): NÃO INDICADOR ALARME: NÃO  
RECALL: NÃO INDICADOR LEILÃO: NÃO  
RENAJUD: NÃO

#### OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO  
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

### RECALL

 **FORAM ENCONTRADOS RECALLS PENDENTES!**

DATA REGISTRO: **10/11/2020**  
SITUAÇÃO: **Pendente de atendimento**  
DESCRIÇÃO: **Airbag lado motorista**

### ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

### INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

### OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

#### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.