

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4456743
DATA DE VISTORIA:	07/02/2025 15:46:13
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	S10 LT DD4A
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2014
PLACA:	AWI8J00
RENAVAM:	01012011256
KM:	245614
COMBUSTÍVEL:	DIESEL
UNIDADE:	CASCAVEL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



AWI8J00

4456743

WWW.SUPERVISA0.COM



CHASSI 

NO. CHASSI NA BIN:	9BG148FK0EC454067
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9BG148FKEC454067
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9BG148FKE0EC454067

GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR 

NO. MOTOR NA BIN:	VIA096672
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	VIA096672
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	VIA096672

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV	

CÂMBIO 

NO. CÂMBIO NA BIN:	AS1819893
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	N/C

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

ETIQUETA OU PLAQUETA AUSENTE / ILEGÍVEL / DANIFICADA (COM CADASTRO NA BIN)	
--	--

ETA'S 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	AUSENTE/REMOVIDA
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

VIDROS 
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

SEM GRAVAÇÃO

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIAITEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIAITEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIAITEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIAITEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	CARACTERÍSTICAS DE SUBSTITUIÇÃO/SOLDAS NOS PONTOS DE FIXAÇÃO
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIAITEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIAITEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



AW18J00

4456743

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NO ATO DA VISTORIA O VEICULO ENCONTRAVA-SE COM REPARO MINI FRENTE LADO DIREITO E TAMPA DO BAGAGEIRO;
KIT FRONTAL E PAINEL FRONTAL SUBSTITUIDO;
KM APENAS PARA REGISTRO;
VEICULO PASSIVEL DE NÃO ACEITAÇÃO EM COMPANHIAS DE SEGURO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frete




Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



AWI8J00

4456743

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



AW18J00


4456743

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 44.136.955/0001-46 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Rua Siqueira Campos - Centro - TEL: (45) 33064336



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 07/02/2025 15:46:13, conforme horário oficial de Brasília, por CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090
Conferido por: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090

Veículo vistoriado, você despreocupado!



AW18J00

4456743

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTANº: 7439615

CONFIDENCIAL PARA: Cascavel Vistorias Auto
motivas Ltda

REALIZADA EM: 07/02/2025 às 15:35



🚗 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: AWI-8900	Marca/Modelo: CHEVROLET / S10 LT DD4A	
Chassi: 9BG148FK0EC454067	Motor: V1A096672	Combustível: Diesel
Cor: Branca	Tipo de veículo: Caminhonete	Município/UF: FRANCISCO BELTRAO / PR
Ano fabricação: 2014	Ano modelo: 2014	UF de Origem: PR
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: AS1819893	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Especial	Lotação: 5	Potência: 200
Carroceria:	Cilindradas: 2800	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 600	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: CL - PICK-UP GRANDE	Grupo modelo veículo: S10	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 310	Última atualização: 2014-06-26

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: AWI-8J00	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHEVROLET / S10 LT DD4A	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Montagem: ABERTA/CABINE DUPLA	Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014
Procedência: NACIONAL	Município/UF: CASCAVEL / PR
Chassi: 9BG148FK0EC454067 NORMAL	Motor: V1A096672
Renavam: 01012011256	Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: ESPECIAL	Cilindradas: 2800
Peso bruto(PBT): 3.1	Peso bruto(CMT): 6
Potência: 200	Capacidade de carga: 1.1
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: 454067	Eixo auxiliar: 0
Número do Câmbio: AS1819893	Número da Carroceria: 454067

📌 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BG148FK0EC454067	9BG148FK0EC454067	✓
Motor	V1A096672	V1A096672	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BG148FK0EC454067

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão : CHEVROLET/ LT DD4A

Ano Fabricação : 2014

Cilindradas : 2800

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Caminhonete

Modelo : CHEVROLET/S10 LT DD4A

Carroceria : CL - PICK-UP GRANDE

Ano Modelo : 2014

Combustível : Diesel



Base estadual (Cortesia)

Placa: AWI-8J00

Marca/Modelo: CHEVROLET / S10 LT DD4A

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: V1A096672

Combustível: DIESEL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 2800

Capacidade de carga:

N° da caixa de câmbio: AS1819893

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMINHONETE

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Município/UF: CASCAVEL / PR

Chassi: 9BG148FK0EC454067 **NORMAL**

Renavam: 1012011256

Cor: BRANCA

Potência: 200

Espécie:

N° carroceria: 454067



Informações de proprietário

Proprietário Atual: LUIZ GUSTAVO LANGER

🔍 Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 1.428,33

IPVA: EXISTE DEBITO DE IPVA

IPVA: R\$ 8.832,87

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 181,88

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

📄 Informações do DETRAN (Cortesia)

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Placa: AWI-8J00

Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)

Renavam: 0101.201125-6

Chassi: 9BG148FK0EC454067

Marca/Modelo: CHEVROLET/S10 LT DD4A

Município: CASCAVEL

Ano de Fabricação/Modelo:: 2014 / 2014

Combustível: DIESEL

Cor: BRANCA

Categoria: PARTICULAR

Espécie/Tipo: ESPECIAL / CAMINHONETE

Restrição à Venda: NÃO HÁ

🔍 DÉBITOS DO VEÍCULO

Total dos Débitos IPVA: 8.832,87

Seguro Obrigatório DPVAT: NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

Taxa de Licenciamento: 90,94

Vencimento do Licenciamento: TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 90,94 Vencimento em 28/11/2025

🚫 MULTAS SSP

Discriminação de Multas	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DIVIDAATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	1	R\$ 0,00
MULTAS OBRIGATÓRIAS	6	R\$ 1.428,33
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 1.428,33

RESUMO DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	2	R\$ 860,52
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 860,52

ODÔMETRO

Último odômetro registrado

Número do Processo: 040.3.2582658-6**Motivo:** AQUISICAO DE VEICULO**Data:** 26/01/2023**Valor do Odômetro:** 205.681 km

Histórico

AQUISICAO DE VEICULO

26/01/2023

205.681 km

COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO

06/10/2022

202.759 km


MUDANCA DE MUNICIPIO

08/07/2021

176.064 km

SENATRAN / CSV - Para mais informaçõesConsultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>**Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda****Recall****Não encontrado recall****Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****Parecer técnico (Cortesia)**

 **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA AWI8J00 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA AWI8J00 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA AWI-8J00 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA AWI-8J00 NAS BASES CONSULTADAS** **Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 44.136.955/0001-46** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 44.136.955/0001-46 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 44.136.955/0001-46 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.