

 VISTORIA APROVADA

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

VW | VW/FOX 1.6 GII 2013 / 2013

Data da Vistoria: 06/09/2022 12:59:16
 Laudo nr.: 1679571
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 7210641
 Data da Consulta: 06/09/2022 12:30:01
 Marca / Modelo: VW | VW/FOX 1.6 GII
 Ano / Modelo: 2013 / 2013
 Cor / Combustível: PRATA / ALCOOL/GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): AMERICANA / SP
 Chassi (BIN): 9BWAB45Z4D4207623
 Motor (BIN): CCRB27683
 Câmbio (BIN):
 Renavam: 000
 Nr. Lacre da Placa:

Solicitante: PARTICULAR
 Cidade / UF: AMERICANA / SP
 Chassi: 9BWAB45Z4D4207623
 Nr. Motor: CCRB27683
 Nr. Caixa de Câmbio:
 CRLV:



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

-  NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
-  ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
-  APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
-  REPROVADO com apontamento e / ou restrição



A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:

- 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

- 042 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.
- 048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

- 069 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

ETIQUETA "VIS" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - BATENTE DA PORTA:

- 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - PISO/ ASSOALHO:

- 115 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

- 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

- 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).
IMPORTANTE: A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.





CHASSI



MOTOR



Câmbio



Extra

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito(a) em Identificação Veicular

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - 1 ECV RUA SETE DE SETEMBRO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.320.848/0001-29 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

KELI DE CASSIA MIRANDA SANTOS
Emitido Por

OBSERVAÇÕES