



DATA REALIZAÇÃO: 05/04/2022 14:15 - DATA IMPRESSÃO: 05/04/2022 16:06

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 712032	QUILOMETRAGEM: 20802 KM
Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614	COR: PRETA
Nº MOTOR: AA43979	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: MAPTX7H59	ANO FABRICAÇÃO: 2020
MARCA: TOYOTA	ANO MODELO: 2021
MODELO: COROLLAXEI 20	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

172



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: CAPÔ DIANTEIRO RISCADO ADC 2/ PORTA TRASEIRA ESQUERDA E LATERAL TRASEIRA ESQUERDA ADC 3/ TAMPA TRASEIRA RISCADA ADC 4/ ASSOALHO CENTRAL RALADO ADC 5/ PARA-CHOQUE DIANTEIRO RISCADO ADC 7/ RODA DIANTEIRA ESQUERDA RALADA E AMASSADA ADC 8 E 9/ NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
CPF: 35527676149
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614
Nº MOTOR: AA43979
PLACA: MA PTX7H59
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XEI 20

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR




DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAL: 01248695710 MUNICÍPIO: SAO DOMINGOS DO MARANHÃO TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 177	CILINDRADAS: 1987 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: 183 PBT: 183 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
---	--	--

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021		
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Veiculo	Corolla,
Fabricante	TOYOTA	Versão	Altis
Localização da Fábrica	Indaiatuba - SP	Versão	GLI 2.0 (177cv)
País	Brasil	Versão	XEI 2.0
Região Geográfica	América do Sul		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6




ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



CAIXA DE CÂMBIO

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 01248695710
 MUNICÍPIO: SAO DOMINGOS DO MARANHAO
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 177

CILINDRADAS: 1987
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT: 183
 PBT: 183
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021	Veículo	Corolla,
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Versão	Altis
Fabricante	TOYOTA	Versão	GLI 2.0 (177cv)
Localização da Fábrica	Indaiatuba - SP	Versão	XEI 2.0
País	Brasil		
Região Geográfica	América do Sul		



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1	Não há
Restrição-2	Não há
Restrição-3	Não há
Restrição-4	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não

RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR CPF: 35527676149 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614 Nº MOTOR: AA43979 PLACA: MA PTX7H59 MARCA: TOYOTA MODELO: COROLLA XEI 20	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2020 ANO MODELO: 2021 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	85	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: MA	RESTRIÇÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	2851,51	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	2		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 20802

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR CPF: 35527676149 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614 Nº MOTOR: AA43979 PLACA: MA PTX7H59 MARCA: TOYOTA MODELO: COROLLA XEI 20	COR: PRETA COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2020 ANO MODELO: 2021 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
CPF: 35527676149
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614
Nº MOTOR: AA43979
PLACA: MA PTX7H59
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XEI 20

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DO ESTEPE

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
CPF: 35527676149
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614
Nº MOTOR: AA43979
PLACA: MA PTX7H59
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XEI 20

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA




COLUNACENTRAL



ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINATRASEIRAESQUERDA



LONGARINATRASEIRADIREITA



TETO



CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA



CAIXADE RODATRASEIRADIREITA



CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
CPF: 35527676149
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614
Nº MOTOR: AA43979
PLACA: MA PTX7H59
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XEI 20

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADE AR



CAIXADE AR

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
 E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
 CPF: 35527676149
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRB33BE5M2042614
 Nº MOTOR: AA43979
 PLACA: MA PTX7H59
 MARCA: TOYOTA
 MODELO: COROLLA XEI 20

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2020
 ANO MODELO: 2021
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: CICERO SANTOS GUEDES
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR
CPF: 35527676149
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BRB33BE5M2042614
Nº motor: AA43979
Placa: MA PTX7H59
Marca: TOYOTA
Modelo: COROLLA XEI 20Cor: Preta
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2020
Ano modelo: 2021
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16338 - CARLOS EDUARDO VIANADA SILVA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.

Consultar Veículo



Atenção

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

Dados informados

Código Renavam	01248695710
Placa	PTX7H59
CPF/CNPJ	038.747.673-37

Dados do Veículo

Indicadores de Situação do Veículo

Placa Atual:	PTX7H59
Código RENAAM:	01248695710
CPF/CNPJ do Proprietário:	038.747.673-37
Nome do Proprietário:	RAQUEL PONTES SANTOS
Tipo:	AUTOMOVEL
Espécie:	PASSAGEIRO
Carroceria:	Não APLICAVEL
Categoria:	PARTICULAR
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Marca/Modelo:	TOYOTA/COROLLA XEI 20
Ano Fabricação:	2020
Ano Modelo:	2021
Cor:	PRETA
Lotação:	5
Capacidade de Carga:	0
Potência:	177
Cilindradas:	1987
CSVs emitidos (a partir de 2016):	Não há emissão do documento

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.





Consultar Veículo



Atenção

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

Dados informados

Código Renavam	01248695710
Placa	PTX7H59
CPF/CNPJ	038.747.673-37



Dados do Veículo

Indicadores de Situação do Veículo

Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa:	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.



MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

NADA CONSTA

Certificamos que, até a presente data (5/4/2022), não constam débitos junto ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para o veículo de placa PTX7H59 e Renavam 01248695710. Observando-se que ao DPRF/MJ reserva-se o direito de cobrar qualquer débito apurado posteriormente.

Certidão expedida às 12:42:2 do dia 5/4/2022.

Código de controle da certidão:58da.8c68.463f.477d

O FORNECIMENTO DESTE DOCUMENTO É GRATUITO



[Voltar](#)

Autuações realizadas pelo DNIT

Auto de Infração:

S025022797

Descrição:

Velocidade superior em até 20%

Veículo: **PTX7H59 / MA**
Data e Hora: **14/09/2021 às 22h58min**
Local: **BR343 KM 2,160**
Município: **TERESINA / PI**

Situação: **ATIVO**
Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**
Desc. 40% SNE: **Não** ⓘ
Valor Original: **R\$ 130,16** (Guia de Pagamento)

Infração por Veículo



Auto de Infração:

S025973736

Descrição:

Velocidade superior em até 20%

Veículo: **PTX7H59 / MA**
Data e Hora: **30/10/2021 às 19h49min**
Local: **BR135 KM 93,000**
Município: **ITAPECURU MIRIM / MA**

Situação: **ATIVO**
Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**
Desc. 40% SNE: **Não** ⓘ
Valor Original: **R\$ 130,16** (Guia de Pagamento)

Infração por Veículo



[★ Avaliar](#)

ORIENTAÇÕES

- Indicação do Condutor Infrator
- Indicação do Responsável pela Infração
- Solicitação de Advertência

INFORMAÇÕES

- Equipamentos de Fiscalização
- Editais de Publicação de Notificações

LINKS EXTERNOS

- CONTRAN
- DENATRAN

Recurso

Restituição

Nada Consta

REDES SOCIAIS



Desenvolvido por **LabTrans/UFSC**

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03043.044902 05700.739179 8 89480000010413				
Nosso-Número 30430449005700739	Nr. Documento S025022797	Data de Vencimento 07/04/2022	Valor do Documento 104,13	(=) Valor Cobrado 104,13
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 QD 03 LT A S/N ED N DOS TRANSP 4 AND , BRASILIA - DF CEP: 70040-902				
Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6				
Descrição do Auto de Infração de Trânsito				
Número do Auto S025022797	Placa PTX7H59 / MA	Marca / Modelo TOYOTA/COROLLA XEI 2	 Portal de Multas DNIT	
Data e Hora da Infração 14/09/2021 22:58	Local BR343 KM 2,160	Município TERESINA / PI (12190)		
Descrição da Infração Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%				

Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03043.044902 05700.739179 8 89480000010413					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data de Vencimento 07/04/2022		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00			Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6		
Data do Documento 05/04/2022	Nr. Documento S025022797	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2022	Nosso-Número 30430449005700739
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor do Documento 104,13
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 104,13
1. Não receber após 07/04/2022.					
2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data de vencimento expressa na Notificação de Penalidade, por oitenta por cento do seu valor, conforme Artigo 284 do CTB.					
3. Até 07/04/2022 receber: R\$ 104,13.					
4. Após 07/04/2022 acesse o Portal de Multas do DNIT na internet gov.br/dnit/multas para a emissão de novo boleto bancário.					

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03043.044902 05700.762171 1 89480000010413					Recibo do Pagador				
Nosso-Número 30430449005700762		Nr. Documento S025973736		Data de Vencimento 07/04/2022		Valor do Documento 104,13		(=) Valor Cobrado 104,13	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 QD 03 LT A S/N ED N DOS TRANSP 4 AND , BRASILIA - DF CEP: 70040-902									
Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6									
Descrição do Auto de Infração de Trânsito									
Número do Auto S025973736		Placa PTX7H59 / MA		Marca / Modelo TOYOTA/COROLLA XEI 2					
Data e Hora da Infração 30/10/2021 19:49		Local BR135 KM 93,000		Município ITAPECURU MIRIM / MA (08079)					
Descrição da Infração Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%									



Autenticação Mecânica

✂ Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03043.044902 05700.762171 1 89480000010413										
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 07/04/2022					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00					Agência/Código do Beneficiário 01607-1/000000333194-6					
Data do Documento 05/04/2022		Nr. Documento S025973736		Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2022		Nosso-Número 30430449005700762		
Uso do Banco 17		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor do Documento 104,13			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento 0,00			
1. Não receber após 07/04/2022.							(+) Mora/Multa 0,00			
2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data de vencimento expressa na Notificação de Penalidade, por oitenta por cento do seu valor, conforme Artigo 284 do CTB.							(-) Valor Cobrado 104,13			
3. Até 07/04/2022 receber: R\$ 104,13.										
4. Após 07/04/2022 acesse o Portal de Multas do DNIT na internet gov.br/dnit/multas para a emissão de novo boleto bancário.										

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Menu (<http://portal.detran.ma.gov.br/Portal/consulta/Veiculo.xhtml#>)

PORTAL DE SERVIÇOS DETRAN MA - EXTRATO DE VEÍCULO

1 - Dados de Veículos

Placa PTX7H59	Renavam 1248695710	Placa Anterior PTX7H59/MA	Tipo 6 - AUTOMOVEL	Carroceria 999 - NAO APLICAVEL/NENHUMA	Espécie 1 - PASSAGEIRO
Nome do proprietário RAQUEL PONTES SANTOS					
Marca/Modelo 157907 - TOYOTA/COROLLA XEI 20	Cor 11 - PRETA	Categoria 1 - PARTICULAR	Lugares 5	Potência 177	Combustível 16 - ALCOOL/GASOLINA
Licenciado até 2021 em 11/02/2021, Licenciamento Anual			CRLV ELETRONICO 2021 		Adquirido em 22/12/2020
Informação da financeira via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data					
Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data					
Informações Adicionais Nenhuma informação adicional até esta data					

2 - Débitos

Filtrar por

	Descrição	Vencimento	Nominal(R\$)	Corrigido(R\$)	Desconto(R\$)	Juros(R\$)	Multa(R\$)	Atual(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2021-UF:DN-000300-S025022797-7455-0-TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20% Venc. 12/04/2022	12/04/2022	R\$130,16	R\$130,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$130,16
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/2021-UF:DN-000300-S025973736-7455-0-TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20% Venc. 10/05/2022	10/05/2022	R\$130,16	R\$130,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$130,16

<input checked="" type="checkbox"/>	LICENCIAMENTO DO VEICULO 2022	31/05/2022	R\$85,00	R\$85,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,00
-------------------------------------	-------------------------------	------------	----------	----------	---------	---------	---------	----------

[Clique aqui para emitir o DARE \(R\\$ 345,32\)](#)

3 - Infrações em Autuação

Nenhum débito em autuação cadastrado para este veículo.

4 - Histórico de IPVA

Chassi	Ano	Data Lançamento	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor	Situação
9BRB33BE5M2042614	2022	04/01/2022	29/04/2022			DEBITO EM ABERTO
9BRB33BE5M2042614	2021	03/04/2021	30/04/2021	03/04/2021	R\$2.420,19	DEBITO QUITADO
9BRB33BE5M2042614	2020	15/12/2020	25/01/2021	15/12/2020	R\$492,83	DEBITO QUITADO

5 - Histórico de Infrações

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

6 - Penalidades (Multas)

Numero Auto	Descrição	Local/Complemento	Valor
14/09/2021-UF:DN-000300-S025022797-7455-0-TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20% Renainf: 5693333574 Em Aberto	TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20%	BR343 KM 2,16 Em TERESINA no dia 14/09/2021 10:58	R\$130,16
30/10/2021-UF:DN-000300-S025973736-7455-0-TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20% Renainf: 5789525083 Em Aberto	TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20%	BR135 KM 93 Em ITAPECURU MIRIM no dia 30/10/2021 07:49	R\$130,16

7 - Recursos de Infração

Nenhuma recurso cadastrado para este veículo até o momento.

Código de verificação: a104ce37-4259-4d6b-83a1-5e0ddabdf1f7

Nova Pesquisa  (/Veiculo/Veiculos.cshtml)

Detran Maranhão (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4296>)

Diretoria Geral (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4297>)

Legislação (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4300>)

INFORMAÇÕES ▾ (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4305>)

Habilitação (<http://www.detran.ma.gov.br/habilitacao>)

Veículos (<http://www.detran.ma.gov.br/veiculo>)

Infrações (<http://www.detran.ma.gov.br/infracao>)

Credenciados (<http://www.detran.ma.gov.br/credenciados>)

Educação para Trânsito (<http://www.detran.ma.gov.br/educacaotransito>)

Ciretrans (<http://www.detran.ma.gov.br/ciretrans>)

EDITAIS ▾ (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/12001>)

Concursos (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/10894>)

Licitações (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/10897>)

Leilões (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/17104>)

Publicações (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/10891>)

Portarias (<http://www.detran.ma.gov.br/informacoes/portarias>)

CONTATOS ▾ (<http://portal.detran.ma.gov.br/Portal/consulta/Veiculo.xhtml#>)

Postos de Atendimento (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/10868>)

Fale Conosco (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4308>)

Links (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4309>)

Ouvidoria (<http://www.ouvidorias.ma.gov.br/>)

CONSULTAS ▾ (<http://www.detran.ma.gov.br/paginas/detalhe/4315>)

Consulte seu CEP (<http://www.buscapep.correios.com.br/>)

Consulte seu CPF (<http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp>)

Consulte seu CNPJ (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)

Consulta Processos (<http://eprocessos.ma.gov.br/ged/consultaExternal/processos/processos.jsp>)

Taxas (<http://www.detran.ma.gov.br/Informacoes/Taxas>)

LINKS ▾ (<http://portal.detran.ma.gov.br/Portal/paginas/Infracao.xhtml>)

IBGE (<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>)

Seguro DPVAT (<http://www.seguradoralider.com.br/>)

DENATRAN (<http://www.denatran.gov.br/>)

Av. dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, São Luís - MA | CEP: 65036-901

Tel: (98)3089 1514 | Atendimento: 8h30min - 16h30min

Detran MA - Departamento de Trânsito do Maranhão



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023190/22

Data da Certidão: 05/04/2022 12:46:05

CPF/CNPJ CONSULTADO: 03874767337

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/04/2022 12:48:06